

中型トラック かじ取り装置(パワステポンプジョイント)のリコールについて

(届出日:令和7年12月16日、作業開始日:令和7年12月17日)

リコール番号 5749

UDトラックスに車両を提供しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理(無料)をお受けいただきます
ようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

パワーステアリングポンプとオイルホースを接続するジョイントにおいて、ジョイントの組付け方法が不適切なため、組付け時にOリングが損傷することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部からパワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が増大するおそれがあります。

2. 改善の内容

当該Oリングを新品に交換するとともに、潤滑剤を塗布して再度組付けを行います。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2KG-BVR26U4 2PG-BVR26U4	「コンドル」	BVR26-7000001～BVR26-7000010 令和6年9月24日～令和7年6月25日	10	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000001～BVZ26-7000037 令和6年9月11日～令和7年6月7日	37	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月11日～令和7年6月25日		(計 47台)

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



改善の内容:

全車両、当該Oリングを新品に交換するとともに、潤滑剤を塗布して再度組付けを行う。

識別：助手席側ドア開口部のドアストライカ右上に、識別シール（紫色）を貼付する。

注： [] は、措置する部品を示す。