

小型トラック動力伝達装置（オイルホース）のリコールについて

平成 29年11月30日

リコール届出番号4149

平成29年11月30日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

小型トラックの自動変速機において、オイルホースの製造が不適切なため、ホースの強度が不足しているものがあります。そのため、オイルの圧力に耐えられず、オイルホースに亀裂が生じ、オイルが漏れて変速不良となり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、自動変速機のオイルホースを良品に交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
|--|--------|---|------------|
| TKG-BJR85A TKG-BJR85AD TKG-BJR85AN | 「コンドル」 | BJR85-7000168～BJR85-7000206 平成25年2月13日～平成26年5月8日 | 8 |
| TKG-BJS85A TKG-BJS85AN | | BJS85-7000035～BJS85-7000046 平成25年2月1日～平成26年9月3日 | 4 |
| TKG-BKR85A TKG-BKR85AN TKG-BKR85R | | BKR85-7000257～BKR85-7000336 平成25年2月6日～平成26年10月6日 | 9 |

| 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 |
|--|-----|--|----------------|
| SKG-BKR85YN | | BKR85Y-7000023 平成26年6月3日 | 1 |
| TDG-BKS85AN | | BKS85-7000046～BKS85-7000052 平成25年11月6日～平成26年9月4日 | 3 |
| TKG-BLR85AN TKG-BLR85AR TKG-BLR85N | | BLR85-7000084～BLR85-7000127 平成25年2月5日～平成26年8月4日 | 30 |
| TKG-BLS85AR | | BLS85-7000009 平成25年7月5日 | 1 |
| TKG-BMR85AN TKG-BMR85AR TKG-BMR85N TKG-BMR85R | | BMR85-7000249～BMR85-7000322 平成25年3月7日～平成26年10月7日 | 11 |
| TDG-BMS85AN TDG-BMS85AR | | BMS85-7000004～BMS85-7000007 平成25年3月11日～平成26年5月7日 | 3 |
| TKG-BNR85AR | | BNR85-7000023 平成26年3月6日 | 1 |
| TKG-BPR85AN TKG-BPR85AR | | BPR85-7000437～BPR85-7000542 平成25年3月5日～平成26年9月3日 | 25 |
| SKG-BPR85YN | | BPR85Y-7000044～BPR85Y-7000093 平成25年2月9日～平成26年7月1日 | 5 |
| TDG-BPS85AN TDG-BPS85AR | | BPS85-7000051～BPS85-7000067 平成25年3月4日～平成26年7月1日 | 5 |
| (計 26型式) | | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) |

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

| 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 |
|-------------|--------|-----------------------------|----------------|
| BKG-BKR85A | 「コンドル」 | BKR85-7000102 | 1 |
| BKG-BLR85AR | | BLR85-7000021 | 1 |
| BKG-BNR85AR | | BNR85-7000017 | 1 |
| BKG-BPR85AN | | BPR85-7000116～BPR85-7000329 | 2 |
| | | 合計 | (計 5台) |

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。

- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



中型・小型トラックの自動変速機において、オイルホースの製造が不適切なため、ホースの強度が不足しているものがある。そのため、オイルの圧力に耐えられず、オイルホースに亀裂が生じ、オイルが漏れて変速不良となり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、自動変速機のオイルホースを良品に交換する。なお、中型トラックについては部品の準備に時間を要することから、供給の準備ができ次第、措置を開始する。

識別： 変速機左側面に桃色ペイントを塗布する。

注： は措置する部品を示す。