

# 小型トラック オルターネータープーリーのリコールについて

平成30年8月2日

## リコール届出番号4308

(届出日：平成30年8月2日 リコール開始日：平成30年8月3日)

平成30年8月2日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

小型トラックにおいて、発電機用プーリー内部のグリスの耐久性が不足しているため、エンジンの低回転領域を主体に使用を続けると、グリスが早期に劣化して当該プーリーが破損することがあります。そのため、最悪の場合、当該プーリーが脱落するおそれがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、発電機用プーリーに落下防止プロテクタを装着するとともに、当該プーリーを対策品に交換します。

なお、対策品の準備に時間を要する為、当面の間、当該プーリーを点検し、異常が認められた場合は対策品に交換し、異常が認められなかった場合は、準備が整い次第、対策品に交換します。

### 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	TKG-FBA2Y	「カゼット」	FBA2Y-530001～FBA2Y-530008 平成26年11月19日～平成27年11月25日	4	
	TKG-FBA3Y		FBA3Y-530001～FBA3Y-530014 平成26年12月10日～平成28年5月19日	14	
	TKG-FBA5Y		FBA5Y-530001～FBA5Y-530035 平成26年12月5日～平成28年5月30日	27	
	TKG-FDA5Y		FDA5Y-530002 平成27年12月18日	1	
	TKG-FDA6Y		FDA6Y-530001 平成28年2月10日	1	
	TKG-FEA2Y		FEA2Y-530001～FEA2Y-530031 平成26年10月17日～平成28年3月15日	24	
	TKG-FEA5Y		FEA5Y-530002～FEA5Y-530044 平成26年11月10日～平成28年5月30日	29	
	TKG-FEA8Y		FEA8Y-530001～FEA8Y-530016 平成26年12月4日～平成28年5月30日	13	
	TKG-FEB2Y		FEB2Y-530001～FEB2Y-530003 平成27年8月5日～平成27年10月7日	3	

	平成27年3月5日～平成27年12月7日		
TKG-FEB5Y	FEB5Y-530001～FEB5Y-530047 平成26年10月7日～平成28年5月19日	37	
TKG-FEB8Y	FEB8Y-530004～FEB8Y-530039 平成27年1月9日～平成28年3月7日	32	
TKG-FEB9Y	FEB9Y-530001～FEB9Y-530056 平成26年11月27日～平成28年5月30日	48	
TKG-FEBMY	FEBMY-540001 平成28年4月26日	1	
TKG-FED9Y	FED9Y-540002 平成27年10月15日	1	
TKG-FGA2Y	FGA2Y-530001～FGA2Y-530006 平成26年12月8日～平成27年9月9日	2	
TKG-FGA5Y	FGA5Y-530001～FGA5Y-530006 平成27年5月9日～平成28年2月17日	5	
TKG-FGB7Y	FGB7Y-530001～FGB7Y-530004 平成27年1月15日～平成28年5月19日	4	
TPG-FBA2Y	FBA2Y-530002～FBA2Y-530009 平成26年12月3日～平成28年3月23日	5	
TPG-FBA5Y	FBA5Y-530002～FBA5Y-530034 平成27年1月12日～平成28年4月27日	8	
TPG-FBA6Y	FBA6Y-530001～FBA6Y-530012 平成26年10月6日～平成28年6月1日	12	
TPG-FDA2Y	FDA2Y-530001～FDA2Y-530004 平成27年3月10日～平成27年12月8日	4	
TPG-FDA4Y	FDA4Y-530001 平成27年2月12日	1	
TPG-FDA5Y	FDA5Y-530001 平成27年7月28日	1	
TPG-FEA2Y	FEA2Y-530016～FEA2Y-530032 平成27年4月8日～平成28年5月30日	8	
TPG-FEA5Y	FEA5Y-530001～FEA5Y-530043 平成26年11月5日～平成28年5月16日	15	
TPG-FEA8Y	FEA8Y-530011～FEA8Y-530015 平成27年11月6日～平成28年5月17日	3	
TPG-FEB5Y	FEB5Y-530006～FEB5Y-530045 平成26年12月4日～平成28年4月28日	10	
TPG-FEB8Y	FEB8Y-530001～FEB8Y-530042 平成26年12月4日～平成28年5月31日	10	

	TPG-FEB9Y		FEB9Y-530004～FEB9Y-530044 平成27年3月20日～平成28年3月8日	8	
	TPG-FED9Y		FED9Y-540001～FED9Y-540006 平成27年4月21日～平成28年5月27日	5	
	TPG-FGA2Y		FGA2Y-530002～FGA2Y-530007 平成27年6月5日～平成28年3月7日	5	
	TPG-FGA5Y		FGA5Y-530004 平成27年6月25日	1	
	(計32型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月6日～平成28年6月1日	(計342台)	

<ご注意>

- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

---

**【お問い合わせ先】**

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図




エンジン外観

→ 車両前方

発電機

発電機用プーリー  
落下防止プロテクタ



プーリー

ベルト

## 基準不適合発生箇所

小型トラックにおいて、発電機用プーリー内部のグリスの耐久性が不足しているため、エンジンの低回転領域を主体に使用を続けると、グリスが早期に劣化して当該プーリーが破損することがある。そのため、最悪の場合、当該プーリーが脱落するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、発電機用プーリーに落下防止プロテクタを装着するとともに、当該プーリーを対策品に交換する。

なお、対策品の準備に時間を要する為、当面の間、当該プーリーを点検し、異常が認められた場合は対策品に交換し、異常が認められなかった場合は、準備が整い次第、対策品に交換する。

注：□は、追加装着する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT150」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。  
トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近