

# 原動機（エンジン制御システム）のリコールについて

（届出日：令和2年10月6日 開始日：令和2年10月7日）

リコール番号4816

令和2年10月6日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

平成28年排出ガス規制対応の大型トラックのディーゼルエンジンにおいて、エンジン制御システム(EMS)のプログラム設定が不適切なため、燃料システムの燃料圧力制御の監視および吸気過給のブースト圧力センサ故障監視機能で診断が行われないことがあります。そのため、故障を知らせる警告灯が点灯しないおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、EMSのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C4LU048028 ~ JNCMBN0C9LU052172 令和元年11月8日 ~ 令和2年4月9日	6	J-OBD II 対応
	2PG-CD5BA		JNCMBN0CXLU046672 ~ JNCMBN0C4LU052371 令和元年9月11日 ~ 令和2年4月15日	61	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02CXLU046719 ~ JNCMB02C3LU052233 令和元年9月16日 ~ 令和2年4月16日	50	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C8LU046668 ~ JNCMB02C3LU052362 令和元年9月10日 ~ 令和2年6月24日	682	
	2PG-CD5CE		JNCMBP0C6LU046809 ~ JNCMBP0C2LU052364 令和元年9月16日 ~ 令和2年4月17日	85	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C9LU046775 ~ JNCMB02C0LU052366 令和元年9月13日 ~ 令和2年4月16日	56	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B6LU046711 ~ JNCMBN0B9LU052177 令和元年9月13日 ~ 令和2年4月21日	31	
	2PG-CG5BA		JNCMB02GXLU046805 ~ JNCMB02GXLU050854 令和元年9月16日 ~ 令和2年2月19日	6	
	2PG-CG5BE		JNCMB02GXLU051423 ~ JNCMB02G9LU052305 令和2年3月20日 ~ 令和2年4月14日	3	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G4LU049845 令和2年1月17日	1	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G2LU046670 ~ JNCMB02G1LU052377 令和元年9月10日 ~ 令和2年6月25日	1,740	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G6LU046686 ~ JNCMB02G3LU052333 令和元年9月10日 ~ 令和2年4月17日	153	
	2PG-CG5CL		JNCMBP0G5LU046674 ~ JNCMBP0GXLU052261 令和元年9月11日 ~ 令和2年4月13日	55	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D1LU046746 ~ JNCMBP0D6LU052375 令和元年9月12日 ~ 令和2年6月30日	378	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D7LU046699 ~ JNCMBP0D2LU052342 令和元年9月11日 ~ 令和2年4月20日	108	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMBP0D7LU046715 ~ JNCMBP0D4LU052357 令和元年9月18日 ~ 令和2年4月16日	90	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D9LU046697 ~ JNCMBP0D7LU052370 令和元年9月12日 ~ 令和2年4月16日	98	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D8LU046677 ~ JNCMB02D6LU052249 令和元年9月13日 ~ 令和2年4月10日	28	
	2PG-CX5BL		JNCMB02DXLU048026 ~ JNCMB02D3LU052239 令和元年10月31日 ~ 令和2年4月13日	21	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E2LU046839 ~ JNCMBP0EXLU051982 令和元年9月18日 ~ 令和2年4月9日	150	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A5LU046671 ~ JNCMB22A5LU052356 令和元年9月10日 ~ 令和2年7月9日	1,194	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A7LU046669 ~ JNCMB22A0LU052376 令和元年9月10日 ~ 令和2年7月1日	337	
	2PG-GK5AAE		JNCMBP0A3LU046815 ~ JNCMBP0A9LU052019 令和元年9月17日 ~ 令和2年4月2日	70	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A5LU048053 ~ JNCMB02A3LU051016 令和元年10月31日 ~ 令和2年2月27日	2	
(26型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月10日 ~ 令和2年7月9日	(計5,405台)		

### <ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字荻丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図



平成28年排出ガス規制対応の大型トラックのディーゼルエンジンにおいて、エンジン制御システム(EMS)のプログラム設定が不適切なため、燃料システムの燃料圧力制御の監視および吸気過給のブースト圧力センサ故障監視機能で診断が行われないことがある。そのため、故障を知らせる警告灯が点灯しないおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、EMSのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注：  は交換する部品を示す。

識別： 改善済車両には助手席側 キャブマウント部に黄ペイントを塗布する。