

小型トラック 車体（運転席側ドアパネル）の改善対策について

（届出日：令和4年12月13日 開始日：令和4年12月14日）

改善対策届出番号 657

令和4年12月13日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記の改善対策を国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

小型トラックにおいて、運転席側ドアパネル内のインパクトビームの製造が不適切なため、後側ブラケットに溶接不良があるインパクトビームを組付けたものがあります。そのため、運転席側ドアが強度不足となり、最悪の場合、衝突時の安全性が損なわれるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、運転席側のドアパネルを良品に交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
UD トラック	2RG-FEAVY	「カゼット」	FEAVY-590001 令和3年6月21日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年6月21日	(計1台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



小型トラックにおいて、運転席側ドアパネル内のインパクトビームの製造が不適切なため、後側ブラケットに溶接不良があるインパクトビームものを組付けたものがある。そのため、運転席側ドアが強度不足となり、最悪の場合、衝突時の安全性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席側のドアパネルを良品に交換する。

注 : は交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、運転席側ドアの下部内側に白色ペイントを塗布する。