

大型トラック 制動装置（駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサ）のリコールについて

（届出日：令和4年4月21日 開始日：令和4年4月22日）

リコール番号 5134

令和4年4月21日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックにおいて、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサの製造工程が不適切なため、当該センサ回路基板上に導電性異物が残存し短絡または動作不良を起こすことがあります。そのため、駐車ブレーキ作動表示ランプが誤点灯・不点灯になることがあり、最悪の場合、当該表示ランプの誤点灯により、駐車ブレーキ非作動状態で車両が動き出すおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサを対策品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC9KU038541 ~ JNCMBMOC8MU057875 平成30年12月19日 ~ 令和2年12月2日	61	
	2PG-CD4CA 2PG-CD4CA改		JNCMBMOC6KU038495 ~ JNCMBMOC8MU058010 平成30年12月19日 ~ 令和2年12月1日	67	
	2PG-CD5AL		JNCMBNOC7HU026287 ~ JNCMBNOC5MU057841 平成29年9月25日 ~ 令和2年11月25日	35	
	2PG-CD5BA		JNCMBNOC8HU021910 ~ JNCMB02C1MU057920 平成29年6月9日 ~ 令和2年11月26日	333	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3HU025945 ~ JNCMB02CXMU058001 平成29年9月6日 ~ 令和2年11月30日	321	
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C2HU016413 ~ JNCMB02C7MU058019 平成29年4月28日 ~ 令和2年12月1日	4,179	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ~ JNCMB02C7MU058005 平成30年2月22日 ~ 令和2年12月2日	449	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ~ JNCMB02C9MU057941 平成29年8月3日 ~ 令和2年12月1日	366	
	2DG-CF5AL		JNCMBNOB7JU032894 ~ JNCMBNOB2MU058064 平成30年5月9日 ~ 令和2年12月8日	174	
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBMOCXKU038485 ~ JNCMBMOC2MU057678 平成30年12月19日 ~ 令和2年11月19日	99	
	2PG-CG5AA		JNCMB02G9LU054751 令和2年8月7日	1	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ~ JNCMB02GXMU058020 平成29年9月8日 ~ 令和2年12月1日	42	
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G5JU034378 ~ JNCMB02G9MU057795 平成30年5月24日 ~ 令和2年11月24日	11	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 ~ JNCMB02G4MU056568 平成30年4月19日 ~ 令和2年10月17日	8	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G3HU017251 ~ JNCMB02G1MU058018 平成29年6月22日 ~ 令和2年12月9日	8,619	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ~ JNCMB02G3MU057940 平成30年2月15日 ~ 令和2年11月27日	632	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ~ JNCMB02G9MU057893 平成29年8月3日 ~ 令和2年11月26日	367	
	2PG-CV4BA		JNCMBMOC1MU056356 ~ JNCMBMOC1MU057782 令和2年11月4日 ~ 令和3年1月29日	4	
2PG-CW4AL	JNCMBMOD6KU038215 ~ JNCMBMOD3MU057906 平成30年12月19日 ~ 令和2年11月26日	182			

UD トラックス	2PG-CW5AL	「クオン」	JNCMB02D5HU017046 ~ JNCMB02DOMU057996 平成29年5月10日 ~ 令和2年12月2日	2,115	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ~ JNCMB02D1MU058008 平成29年6月19日 ~ 令和2年12月2日	620	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ~ JNCMB02D4MU057984 平成29年6月6日 ~ 令和2年11月30日	410	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ~ JNCMBP0D6MU058016 平成29年6月6日 ~ 令和2年12月3日	522	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D6HU024538 ~ JNCMBN0D7MU057915 平成29年7月28日 ~ 令和2年11月26日	180	
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D3HU026151 ~ JNCMB02D3MU057359 平成29年8月30日 ~ 令和2年11月11日	118	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ~ JNCMBP0E3MU058113 平成30年5月9日 ~ 令和2年12月9日	557	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A3HU022537 ~ JNCMB22A2MU058021 平成29年11月14日 ~ 令和2年12月3日	4,583	
	2PG-GK5AAD 2PG-GK5AAD改		JNCMB22A4JU027834 ~ JNCMB22AXMU058011 平成29年10月31日 ~ 令和2年12月2日	1,486	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A7JU029657 ~ JNCMB02A2MU057911 平成29年12月14日 ~ 令和2年12月2日	306	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A1JU034874 ~ JNCMB02A8MU055581 平成30年6月7日 ~ 令和2年9月10日	5	
(計30型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ~ 令和3年1月29日	(計 26,852台)		

<ご注意>

- ・対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社に
- ・対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサ




基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサの製造工程が不適切なため、当該センサ回路基板上に導電性異物が残存し短絡または動作不良を起こすことがあります。そのため、駐車ブレーキ作動表示ランプが誤点灯・不点灯になることがあり、最悪の場合、当該表示ランプの誤点灯により、駐車ブレーキ非作動状態で車両が動き出すおそれがあります。

改善措置の内容

全車両、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサを対策品に交換します。

注：  は、交換する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部のVINプレート左下に赤色ペイントを塗布する。