

大型バスの空調装置のリコールについて

平成 20年4月15日

リコール届出番号2100

平成20年4月15日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- ルーフに装着しているエアコンユニットの点検蓋を固定するための取付金具の接着部が剥がれる場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該点検蓋が脱落するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当面の暫定措置として、当該取付金具をリベットにより固定します。

3. 対象車両


- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-AS96JP	AS96JP-20005 平成19年12月12日	1
計1型式	製作期間の全体の範囲 平成19年12月12日	合計1台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図



ルーフに装着しているエアコンユニットの点検蓋を固定するための取付金具の接着部が剥がれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該点検蓋が脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当面の暫定措置として、当該取付金具をリベットにより固定する。

注：□ は、変更部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB66」の文字が記載された青色シールを貼り付ける。