

# 小型トラックの燃料供給ポンプのリコールについて

平成 20年5月29日

## リコール届出番号2115

平成20年5月29日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 燃料噴射装置の燃料供給ポンプ（サプライポンプ）に接続するパイプのナット締結力が不足しているため、気密の確保が不十分なものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けるとパイプ締結部から燃料が漏れるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ（燃料パイプを含む）を新品と交換します。

## 3. 対象車両


- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R	BKR81-7000783～BKR81-7000961 平成18年6月20日～平成19年1月16日	176
PB-BKS81A PB-BKS81AN PB-BKS81AR PB-BKS81N	BKS81-7000065～BKS81-7000080 平成18年6月29日～平成18年11月25日	16
PA-BPR81N PA-BPR81R PB-BPR81AN PB-BPR81AR	BPR81-7000443～BPR81-7000542 平成18年6月20日～平成19年1月18日	100
PB-BPS81AN PB-BPS81N	BPS81-7000031～BPS81-7000034 平成18年7月25日～平成18年9月5日	4
計16型式	製作期間の全体の範囲 平成18年6月20日～平成19年1月18日	合計296台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

## 改善箇所説明図



燃料噴射装置の燃料供給ポンプ（サプライポンプ）に接続するパイプのナット締結力が不足しているため、気密の確保が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとパイプ締結部から燃料が漏れるおそれがある。

**改善の内容:** 全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ（燃料パイプを含む）を新品と交換する。

**識別:** 燃料供給ポンプ連結パイプナット上側に黄色ペイントを塗布する。

**注:**  は交換する部品を示す。