

大型空港作業車の排出ガス発散防止装置のリコールについて

平成 22年9月28日

リコール届出番号2613

平成22年9月28日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しません。

2. 改善の内容

- 全車両、ブローバイ・ガス還元装置を装着します。

3. 対象車両


- UDトラックス株式会社が製作している大型空港作業車が対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|---------|--|-------|
| CB63BTH | 00006-CB63BT～00015-CB63BT 平成17年11月29日～平成19年9月3日 | 10 |
| 計1型式 | 製作期間の全体の範囲 平成17年11月29日～平成19年9月3日 | 合計10台 |

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。


改善箇所説明図



車両前方



ブローバイ・ガス還元装置



基準不適合発生箇所

原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ブローバイ・ガス還元装置を装着する。

注： 内は追加部品を示す。