

大型トラックの側方反射器のリコールについて

平成 26年2月19日

リコール届出番号3308

平成26年2月19日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- トラクタ（全長6m超え）に備える左右の側方反射器の取付け位置が不適切なため、保安基準第35条の2(側方灯及び側方反射器)の規定寸法に適合していません。

2. 改善の内容

- 全車両、側方反射器を追加し保安基準に適合させます。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
UD トラックス	LKG-GK6XAD 改 QKG-GK6XAD 改	「クオン」	GK6XA-00204 ~ GK6XA- 11091 平成23年1月14日 ~ 平成25年12月 12日	127
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年1月14日~平成25年12月12 日	(計 127台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



トラクタ（全長6m超え）に備える左右の側方反射器の取付け位置が不適切なため、保安基準第35条の2（側方灯及び側方反射器）の規定寸法に適合しない。

改善の内容

全車両、側方反射器を追加し保安基準に適合させる。

注： は、追加部品を示す。

識別：作業完了車には、車名型式名板の車台番号横に白色シール貼付またはペイントを塗布する。