

小型トラックの燃料装置のリコールについて

平成 11年2月25日

平成11年2月25日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が、下記のリコールを運輸大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 燃料装置において、原動機の噴射ポンプからの燃料パイプを保持するクリップの製造方法が不適切なため組付時に当該クリップ部に亀裂が発生しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該クリップが脱落して、当該燃料パイプが振動により折損するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、クリップを良品と交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-BKR66EAV KC-BKR66ED KC-BKR66EP KC-BKR66ER	BKR66E-7744640～BKR66E-7744652 平成10年11月27日～平成10年12月12日	12
KC-BKR66GAV KC-BKR66GN	BKR66G-7740157～BKR66G-7740159 平成10年12月9日～平成10年12月15日	3
KC-BKR66LAR KC-BKR71LAV KC-BKR66LV	BKR66L-7741412～BKR66L-7741416 平成10年11月30日～平成10年12月12日	5
KC-BKR71LAR KC-BKR71LAV KC-BKR71LR	BKR71L-7740289～BKR71L-7740294 平成10年11月27日～平成10年12月8日	5
KC-BPR70LYR	BPR70LY-7740015～BPR70LY-7740017 平成10年11月30日～平成10年12月15日	3
KC-BPR71GR	BPR71G-7740210～BPR71G-7740211 平成10年11月30日～平成10年12月15日	2
KC-BPR71LR KC-BPR71LV	BPR71L-7741601～BPR71L-7741606 平成10年11月27日～平成10年12月15日	4
KC-BPR72LV	BPR72L-7740215 平成10年11月28日	1
計17型式	製作期間の全体の範囲 平成10年11月27日～平成10年12月15日	計35台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。