

大型、中型バスの空気タンクのリコールについて

平成 13年9月26日

平成13年9月26日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 制動装置に作動用の圧縮空気を供給するアルミ製空気タンクにおいて、当該タンクの熱処理が不適切なため、表面に亀裂が発生するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が内部まで進行して、圧縮空気が抜けることがあり、最悪の場合、制動装置において、制動力が不足するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両点検し、2部品構成のアルミ製空気タンクは対策品と交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数	備考
KC-RM211GAN	RM211GAN-00003～RM211GAN-00669 平成 7年 7月19日～平成 9年12月23日	119	
KC-RM250GAN	RM250GAN-00001～RM250GAN-00094 平成 7年 7月11日～平成 9年12月26日	73	
KC-RP250FBN	RP250FBN-00001～RP250FBN-00112 平成 7年 7月28日～平成 9年11月25日	85	
NE-UA4E0HAN	UA4E0HAN-00011～UA4E0HAN-00075 平成 8年 1月25日～平成 9年12月26日	3	CNG車
KC-RA531MBN	RA531MBN-00001～RA531MBN-00205 平成 7年 7月28日～平成 9年12月26日	16	
KC-RA531RBM	RA531RBM-00051～RA531RBM-00127 平成 8年 4月22日～平成 9年 2月14日	6	
KC-RA531RBN	RA531RBN-00004～RA531RBN-00204 平成 7年 7月28日～平成 9年12月26日	181	
KC-RA550RBM	RA550RBM-00001 平成 7年 8月30日	1	
KC-RA550RBN	RA550RBN-00003～RA550RBN-00069 平成 7年 8月30日～平成 9年12月23日	60	
KC-RA550RBU	RA550RBU-00033～RA550RBU-00067 平成 8年12月20日～平成 9年11月25日	5	
KC-RD630UBN	RD630UBN-00001～RD630UBN-00003 平成 8年 7月10日～平成 8年 7月22日	3	
	合計	552	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。