

大型トラックの制動装置のリコールについて

平成 20年7月10日

リコール届出番号2145

平成20年7月10日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 後輪ブレーキ用エア配管取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時の路面入力等によって当該取付ブラケットに亀裂が発生するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付ブラケットが折損し、最悪の場合、ブレーキエア配管が損傷してエアが漏れ制動力が低下するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該取付ブラケットを対策品に交換します。また、ブレーキエア配管に損傷があるものは、新品と交換します。

【改善箇所説明図】

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
ADG-CK2XL	CK2XL-00001～CK2XL-30023 平成17年 4月22日～平成20年 4月25日	127
ADG-CK2XL改	CK2XL-20005～CK2XL-20007 平成18年12月14日～平成18年12月18日	2
ADG-CV2XL	CV2XL-00001～CV2XL-30014 平成17年 4月23日～平成20年 4月23日	90
ADG-CV2YL	CV2YL-00001～CV2YL-30057 平成17年 5月19日～平成20年 4月25日	555
ADG-CV4XL	CV4XL-00001～CV4XL-30010 平成17年12月23日～平成20年 4月22日	119
ADG-CV4YL	CV4YL-00001～CV4YL-30032 平成17年 4月22日～平成20年 5月 7日	240
ADG-GK4XLB	GK4XLB-00001～GK4XLB-30011 平成17年 6月28日～平成20年 3月26日	141
ADG-GK4XLD	GK4XLD-00001～GK4XLD-30001 平成17年 6月28日～平成20年 1月22日	20
ADG-GK4XLE	GK4XLE-00001～GK4XLE-00009 平成17年 8月18日～平成18年 5月18日	9
AKG-GK4XLB	GK4XLB-10001～GK4XLB-10011 平成18年 6月 9日～平成18年11月27日	11
AKG-GK4XLD	GK4XLD-10001～GK4XLD-10003 平成18年 7月11日～平成18年12月18日	3
AKG-GK4XLE	GK4XLE-10001～GK4XLE-10012 平成18年 6月 9日～平成18年12月28日	12
PKG-CV4XL	CV4XL-20006～CV4XL-20036 平成19年 2月14日～平成19年11月12日	4
PKG-CV4YL	CV4YL-20025～CV4YL-30014 平成19年 2月28日～平成20年 3月 4日	3
PKG-GK4XLB	GK4XLB-20001～GK4XLB-30007 平成19年 1月23日～平成20年 2月23日	47
PKG-GK4XLD	GK4XLD-20002～GK4XLD-20006 平成19年 4月 6日～平成19年 7月 3日	5
PKG-GK4XLE	GK4XLE-20001～GK4XLE-30004 平成19年 2月 2日～平成20年 4月24日	24
計17型式	製作期間の全体の範囲	合計1,412台

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成17年4月22日～平成20年5月7日	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。