

大型観光バス電気装置（フロントドアガラスヒーター回路） のリコールについて

リコール番号 4454

（届出日：平成 31 年 2 月 26 日 開始日：平成 31 年 2 月 27 日）

平成 31 年 2 月 26 日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーター回路に使用しているヒューズの選定が不適切なため、当該ヒューズの結線部の温度上昇によりヒューズホルダーが溶損することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズの結線部が露出して短絡が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、フロントドアガラスヒーターのヒューズ一式を対策品に交換します。

【改善箇所説明図】

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型観光バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「ス [°] -ス [°] A」	AM96FH-20001～AM96FH-21003 平成 20 年 6 月 19 日～平成 23 年 4 月 1 日	11
	BKG-AS96JP	「ス [°] -ス [°] A」	AS96JP-20001～AS96JP-20066 平成 19 年 9 月 19 日～平成 22 年 8 月 5 日	53
		「ス [°] -ス [°] A」	AS96JP-20011～AS96JP-20068 平成 20 年 3 月 14 日～平成 22 年 8 月 3 日	6
UDトラックス	LKG-AS96VP	「ス [°] -ス [°] A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 2 月 25 日	11
		「ス [°] -ス [°] A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日	4
	(計 3 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 9 月 19 日～平成 23 年 4 月 1 日	85 台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。