

# 大型バスの吸気ホースのサービスキャンペーンについて

平成 21年5月28日

(開始日：平成21年5月29日)

平成21年5月28日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 大型バスの吸気装置において、
  - ① 吸気ホース（インタークーラ入口側）の締付金具の締付方法が不適切なため、締付力が低下するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れ、出力が低下するおそれがあります。
  - ② 吸気ホース（インタークーラ出口側）の材質が不適切なため、温度変化の影響を受けて、当該ホースの締付金具の締付力が低下するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れ、出力が低下するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- ① 吸気ホース（インタークーラ入口側）の締付金具を追加し、締付トルクの増大と2度締め化を行います。なお、締付金具の追加が出来ない所は締付トルクの増大と2度締め化を行います。また、当該ホースを点検し、損傷があった場合は新品に交換します。
  - ② 吸気ホース（インタークーラ出口側）を対策品に交換すると共に、当該ホース締付け金具を新品に交換します。

## 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-AS96JP	AS96JP-20001～AS96JP-20041 平成19年9月19日～平成21年2月25日	38
	製作期間の全体の範囲 平成19年9月19日～平成21年2月25日	合計38台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。