

## 小型トラック 電気装置（後退灯用スイッチ）のリコールについて

（届出日：令和5年11月21日 開始日：令和5年11月22日）

リコール番号 5415

UDトラックに車両を提供している三菱ふそうトラック・バス株式会社が国土交通省に届出しました。車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

マニュアルトランスミッションを搭載した小型トラックにおいて、不良品の後退灯用スイッチを組付けたため、そのままの状態で使用続けると、後退時の状態を正しく検知出来なくなることがあります。そのため、後退時に後退灯が点灯せずバックブザーも鳴らなくなるおそれがあります。

### 2. 改善の内容

後退灯用スイッチを点検し、不良品と判断された場合は、正常品の後退灯用スイッチに交換いたします。

### 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラック株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-FEB9Y	カゼット	FEB9Y-590011～FEB9Y-590021 令和3年10月19日～令和4年3月7日	6	
	2PG-FEC9Y		FEC9Y-590003 令和3年12月7日	1	
	2RG-FBA2Y		FBA2Y-590008 令和3年11月29日	1	
	2RG-FBA6Y		FBA6Y-590002～FBA6Y-590005 令和4年1月17日～令和4年2月16日	4	
	2RG-FBAVY		FBAVY-590003～FBAVY-590006 令和3年11月10日～令和4年3月8日	3	
	2RG-FEAVY		FEAVY-590015 令和3年12月7日	1	
	2RG-FEB5Y		FEB5Y-590011～FEB5Y-590015 令和3年10月28日～令和4年2月4日	4	
	2RG-FEB8Y		FEB8Y-590019～FEB8Y-590025 令和3年11月1日～令和4年2月11日	4	
	計 8型式		(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月19日～令和4年3月8日	計 24台	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

#### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字荻丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図



マニュアルトランスミッションを搭載した小型トラック・バスにおいて、不良品の後退灯用スイッチを組付けたため、そのままの状態で使用を続けると、後退時の状態を正しく検知出来なくなることがある。そのため、後退時に後退灯が点灯せずバックブザーも鳴らなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、後退灯用スイッチを点検し、不良品と判断された場合は、正常品の後退灯用スイッチに交換する。

注：□ は、不良品と判断された場合に正常品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、後退灯用スイッチハーネス中央部に白色ペイントを塗布する。