

本リコールは、平成21年2月3日に届出したリコール届出番号2248に統合されました。
詳しくは届出番号2248をご覧ください。

大型トラックの排気管のリコールについて

平成 17年7月12日

リコール届出番号1471

平成17年7月12日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 排気管蛇腹部の固定方法が不適切なため、エンジン振動により当該蛇腹部に亀裂が発生するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが漏れ、騒音が増大するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、排気管取り付けブラケットを対策品と交換するとともに、排気管蛇腹部を新品と交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-CW542GHT	CW542G-30001～CW542G-30237 平成15年 5月19日～平成17年 1月26日	237
計1型式	(製作期間の全体の範囲) (計 1 車種) 平成15年5月19日～平成17年1月26日	合計237台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。