

本リコールは、平成27年1月29日に届出したリコール届出番号3509に統合されました。
詳しくは届出番号3509をご覧ください。

大型バスの車体装置（左側ミラーステー）のリコールについて

平成 26年10月16日

リコール届出番号3455

平成26年10月16日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型観光バスの手動格納式左側ミラーステーにおいて、ミラー側ステーの取付ボルトが緩み、回転部のミラー側ステー取付部に亀裂が生じるものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ミラー側ステー取付部の亀裂が進展し、最悪の場合、左側ミラーが脱落するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、暫定措置としてミラー側ステー取付部を点検し、亀裂が生じていた場合は回転部を新品に交換します。なお、対策が決定し次第、恒久対策品と交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型観光バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「ｽﾊﾟｰｽﾄｯﾌﾟ -A」	AM96FH-20007 平成21年3月12日	1
	BKG-AS96JP		AS96JP-20010～AS96JP-20047 平成20年3月13日～平成21年9月10日	17
UD トラックス			AS96JP-20052～AS96JP-20066 平成20年3月13日～平成22年8月5日	7
	(計2型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年3月13日～平成22年8月5日	(計 25台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型観光バスの手動格納式左側ミラーステーにおいて、ミラー側ステーの取付ボルトが緩み、回転部のミラー側ステー取付部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ミラー側ステー取付部の亀裂が進展し、最悪の場合、左側ミラーが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、暫定措置としてミラー側ステー取付部を点検し、亀裂が生じていた場合は回転部を新品に交換する。なお、対策が決定し次第、恒久対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB156」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。