

大型トラック 排出ガス発散防止装置（尿素水タンクシャーシハーネス）のリコールについて

（届出日：令和7年4月8日、作業開始日：令和7年4月9日）

リコール番号 5638

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようよろしくお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

GH13型エンジン搭載トラックの尿素水タンクシャーシハーネスにおいて、暫定品の作業指示が不適切なため、防水加工の仕様が異なるものがあります。そのため、防水性能が確保されず、加工部位からの水浸入により、配線が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、導通不良によりインストルメントクラスタ上に警告灯点灯及び警告音が吹鳴するとともに排出ガス後処理装置が不作動となり、排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがあります。

2. 改善の内容

尿素水タンクシャーシハーネスを正規品に交換するとともに、各コネクタを点検し腐食が認められた場合は、接続側の部品を新品と交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-GK6DAB	「クオン」	JNMC90A8PU080263 ~ JNMC90A9PU083768 令和5年5月29日 ~ 令和5年6月22日	2	
	2PG-GK6DAD		JNMC90A8PU082692 ~ JNMC90A7PU083901 令和5年5月29日 ~ 令和5年6月26日	6	
	2DG-GW6EAH		JNMC90D3PU080312 ~ JNMC90D3PU084604 令和5年5月29日 ~ 令和5年6月29日	40	
	2DG-GW6ELH		JNMC90D5PU080361 ~ JNMC90D5PU084541 令和5年6月14日 ~ 令和5年7月17日	24	
	(計4型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年5月29日 ~ 令和5年7月17日	(計72台)	

<ご注意>


- 対象車両に含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

GH13型エンジン搭載トラックの尿素水タンクシャーシハーネスにおいて、暫定品の作業指示が不適切なため、防水加工の様相が異なるものがある。そのため、防水性能が確保されず、加工部位からの水浸入により、配線が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、導通不良によりインストルメントクラスタ上に警告灯点灯及び警告音が吹鳴するとともに排出ガス後処理装置が不作動となり、排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、尿素水タンクシャーシハーネスを正規品に交換するとともに、各コネクタを点検し腐食が認められた場合は、接続側の部品を新品と交換する。

注： は交換する部品、 は必要に応じて交換する部品を示す。
 識別：後処理制御モジュールブラケットのボルトに赤ペイントを塗布する。