

小型トラック 緩衝装置（フロントリーフスプリング）のリコールについて

（届出日：令和7年6月12日、作業開始日：令和7年6月13日）

リコール番号 5662

UDトラックに車両を提供しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

前輪緩衝装置において、フロントリーフスプリングの設計検討が不十分なため、高重心および積載重量が大きい架装で使用された場合、ロール時の入力に対する強度が不足しております。そのため、そのまま使用を続けると、当該リーフスプリングが折損し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがあります。

2. 改善の内容

フロントリーフスプリングを対策品に交換し、バンブラバーにスペーサを追加いたします。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2RG-BJR88AM	「カゼット」	BJR88-7000007 令和6年6月21日	1	
	2TG-BLR88AM		BLR88-7000002～BLR88-7000008 令和6年4月18日～令和6年10月16日	4	
	（計2型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年4月18日～令和6年10月16日	（計5台）	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



前輪緩衝装置全体図



前輪緩衝装置において、フロントリーフスプリングの設計検討が不十分なため、高重心および積載重量が大きい架装で使用された場合、ロール時の入力に対する強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、当該リーフスプリングが折損し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容；

全車両、フロントリーフスプリングを対策品に交換し、バンブラバーにスペーサを追加する。

識別：助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート上部中央の位置に、識別シール（金色）を貼付する。

注： は、措置する部品を示す。