

中型トラック 原動機(フライホイールハウジング)のリコールについて

(届出日:令和7年7月10日、作業開始日:令和7年7月11日)

リコール番号 5685

UDトラック스에車両を提供している이수ゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきます
ようよろしくお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

フライホイールハウジングにおいて、製造工程でのプレートカバー取付けボルトの締付け指示が不適切なため、規定トルクで締付けられていないものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトおよびプレートカバーが走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがあります。

2. 改善の内容

当該ボルトを規定トルクで締付けいたします。

3. 対象車両

- UDトラック스株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
UD トラック스	2KG-BVR26U4 2PG-BVR26U4	「コンドル」	BVR26-7000001～BVR26-7000004 令和6年9月24日～令和6年10月17日	4	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000001～BVZ26-7000024 令和6年9月11日～令和7年1月24日	22	
	(計 3型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月11日～令和7年1月24日	(計 26台)	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラック스販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック스株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
但し、会社休業日を除きます。


改善箇所説明図




エンジン

プレートカバー

ボルト



フライホイールハウジング



基準不適合発生箇所

フライホイールハウジングにおいて、製造工程でのプレートカバー取付けボルトの締付け指示が不適切なため、規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトおよびプレートカバーが走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容：
全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。

識別：助手席側シリアルナンバープレート左上に、識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。