

中型トラック 制動装置(ナイロンチューブ)のリコールについて

(届出日:令和7年7月10日、作業開始日:令和7年7月11日)

リコール番号 5686

UDトラック스에車両を提供している이수ゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきます
ようよろしくお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

制動装置において、ブレーキバルブとコネクタの搭載位置が左右にオフセットしていることに加え、後輪ブレーキ用エア配管(ナイロンチューブ)の形状が不適切なため、キャブの揺動によりナイロンチューブがコネクタから抜けることがあります。そのため、後輪ブレーキへのエアの供給が絶たれ、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

ブレーキ用エア配管一式を対策品に交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラック스株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
UD トラック스	2PG-BRR90T4	「コンドル」	BRR90-7004284～BRR90-7005468 令和6年2月17日～令和7年4月15日	71	
	2RG-BRR90S4				
	2RG-BRR90T4		BSR90-7000540～BSR90-7000612 令和6年6月5日～令和6年12月23日	2	
	(計 4型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月17日～令和7年4月15日	(計 73台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラック스販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック스株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字菟丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



制動装置において、ブレーキバルブとコネクタの搭載位置が左右にオフセットしていることに加え、後輪ブレーキ用エア配管（ナイロンチューブ）の形状が不適切なため、キャブの揺動によりナイロンチューブがコネクタから抜けることがある。そのため、後輪ブレーキへのエアの供給が絶たれ、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容；

全車両、ブレーキ用エア配管一式を対策品に交換する。

識別：助手席側ドア開口部のドアストライカ右下に、識別シール（赤色）を貼付する。

注： は、措置する部品を示す。