

大型トラック 燃料装置（燃料タンク）のリコールについて

（届出日：令和8年2月26日、作業開始日：令和8年2月27日）

リコール番号 5781

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

交換修理用部品の燃料タンクにおいて、タンク内の仕切り板の溶接が不適切なため、車両振動等で仕切り板が外れ、燃料レベル
ゲージのフロートに干渉することがあります。そのため、燃料残量計に正しい残量が表示されず、予期せぬ燃料切れとなり、走行中
にエンジンが停止するおそれがあります。

2. 改善の内容

燃料タンクのロット情報を確認し、該当部品が組付けられていた場合は良品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

交換修理用部品が組付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車両の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
UDトラックス	LKG-GK5XAB QKG-GK5XAB QPG-GK5XAB	「クオン」	GK5XA-000745 ~ GK5XA-030708 平成23年6月25日 ~ 平成27年5月11日	5	
			JNCMM90A9GU006735 ~ JNCMM90A1JU034942 平成28年3月18日 ~ 平成30年6月7日	9	
	QPG-GK5XAE		GK5XA-030880 平成27年7月1日	1	
	QKG-GK5XAE		JNCMM60A9JU031169 平成30年2月9日	1	
	LKG-GK6XAB QKG-GK6XAB		GK6XA-000151 ~ GK6XA-011587 平成22年8月25日 ~ 平成26年9月24日	5	
			JNCMN21A2GU000505 ~ JNCMN21A3JU034623 平成27年10月22日 ~ 平成30年5月29日	18	
	QKG-GK6XAD		GK6XA-010736 平成25年7月4日	1	
			JNCMN21A4GU002322 ~ JNCMN21A9HU023815 平成27年11月16日 ~ 平成29年6月28日	3	
	(計 8 型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月25日 ~ 平成30年6月7日	(計43台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名称	部品番号	対象部品の 出荷期間	対象部品数	備考
燃料タンク	1720102Z2B	令和6年4月12日 ~ 令和7年8月8日	9	
		合計	(計9個)	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



燃料タンク



基準不適合発生箇所

交換修理用部品の燃料タンクにおいて、タンク内の仕切り板の溶接が不適切なため、車両振動等で仕切り板が外れ、燃料レベルゲージのフロートに干渉することがある。そのため、燃料残量計に正しい残量が表示されず、予期せぬ燃料切れとなり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクのロット情報を確認し、該当部品が組付けられていた場合は良品に交換する。

注： は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両前方の燃料タンクハンガー先端に黄色ペイントを塗布する。