



＜リコール・改善対策実施時の識別変更のお知らせ＞

リコール・改善対策を実施した際、お車にペイントの塗布等による識別を行っておりましたが、令和 8 年 4 月 1 日以降の届出より、以下の通り識別を変更いたします。

・当社HP内のリコール等の対象車両検索で車台番号を入力し、検索頂いた結果で表示される“実施済”を新たな識別といたします。(リコール等の対象車両検索 URL: <https://ud-recallsearch.udtrucks.com/>)

なお、平成 14 年 1 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までに届出した案件も、令和 8 年 4 月 1 日以降に修理を行った場合は、同様に当社HP内の検索で表示される“実施済”を識別といたします。

・表示例：措置作業を行うと“未実施”⇒“実施済”へ表示が変わります

入力された車台番号：

届出番号	区分	内容	届出日(開始日)	実施状況
5495	リコール	座席ベルト非装着時警報装置(インストルメントクラスタ)のリコールについて	2024年6月18日	未実施
5403	リコール	アクセルペダルセンサー(車両マスター制御ユニットII)のリコールについて	2023年11月7日	未実施
5551	リコール	動力伝達装置(プロペラシャフト)のリコールについて	2024年10月10日	実施済
5203	リコール	大型トラック ①窓ふき器(車両マスター制御ユニット)・②前照灯(フロントシャシ入出力モジュール)のリコールについて	2022年9月8日	実施済

令和 8 年 3 月 31 日までに修理を行った場合、及び平成 13 年以前に届出をした案件につきましては、各リコール・改善対策の改善箇所説明図に記載の識別方法に準じます。改善箇所説明図は [該当リコール・改善対策ページ](#) よりご確認ください。

・特定箇所へのペイントによる識別

例) 届出番号 5736 : フロントハッチ内車両諸元プレートの上左端に白色ペイントを塗布する。

・対策品等の形状等による識別

例) 届出番号 5607 : 当該部位が U 字の対策品ブラケットに交換されていることを確認する。

上記の確認方法に加え、リコール・改善対策の実施有無をご確認される場合は、以下のいずれかの方法にてご確認ください。

【ご確認方法】

1. 日本自動車整備振興会連合 HP(以下 URL)で車台番号を入力して検索
<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>
2. 当社フリーコールへのお問い合わせ
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-67-2301
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (会社休業日を除く)

UDトラックス株式会社

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目一番地