

小型トラック 制動装置(電動パーキングブレーキ)のリコールについて

(届出日:令和8年7月9日、作業開始日:令和8年7月10日)

リコール番号 5836

UDトラックに車両を提供している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

電動式パーキングブレーキ(EPB: Electric Parking Brake)において、作業指示が不適切なため、コントロールケーブルが車両生産中に屈曲しているものがあります。そのため、インナーケーブルが摩耗により破断して、駐車ブレーキが作動しないほか、最悪の場合、駐車中の車両が動き出すおそれがあります。

2. 改善の内容

屈曲防止のプロテクターを装着した対策品のコントロールケーブルに交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が発売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラック	2PG-FEA8Y	「カゼット」	FEA8Y-600001～FEA8Y-600007 令和4年10月21日～令和5年7月24日	3	
	2PG-FEB9Y		FEB9Y-590001～FEB9Y-600034 令和3年5月11日～令和5年9月5日	12	
	2PG-FEBMY		FEBMY-580001～FEBMY-600001 令和2年9月4日～令和4年6月28日	2	
	2RG-FBA2Y		FBA2Y-600010 令和5年1月27日	1	
	2RG-FBAVY		FBAVY-600002～FBAVY-600020 令和4年8月10日～令和5年7月17日	3	
	2RG-FDA5Y		FDA5Y-600004 令和5年1月18日	1	
	2RG-FEAVY		FEAVY-600019～FEAVY-600029 令和5年1月19日～令和5年3月31日	5	
	2RG-FEB2Y		FEB2Y-600001 令和4年12月13日	1	
	2RG-FEB5Y		FEB5Y-600018～FEB5Y-600022 令和5年3月1日～令和5年3月1日	4	
	2RG-FEB8Y		FEB8Y-580001～FEB8Y-590024 令和元年8月9日～令和3年12月21日	4	
	2RG-FGA5Y		FGA5Y-580005～FGA5Y-590003 令和2年2月6日～令和3年11月25日	2	
(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月9日～令和5年9月5日	(計38台)		

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (但し、会社休業日を除きます。)

改善箇所説明図



電動式パーキングブレーキ（EPB：Electric Parking Brake）において、作業指示が不適切なため、コントロールケーブルが車両生産中に屈曲しているものがある。そのため、インナーケーブルが摩耗により破断して、駐車ブレーキが作動しないほか、最悪の場合、駐車中の車両が動き出すおそれがある。

改善措置の内容

全車両、屈曲防止のプロテクターを装着した対策品のコントロールケーブルに交換する。

注：□ は、対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車は、各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。