

大型、中型バスの非常口のリコールについて

平成 21年1月29日

リコール届出番号2253

平成21年1月29日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 非常口扉の車外操作ハンドルの強度が不足しているため、当該ハンドル操作時、ロック解除前にハンドルを引張ると折損するものがあります。そのため、車外より扉を開けることができなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該ハンドルを対策品に交換します。

3. 対象車両


- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
ADG-RA273KAN	RA273K-10001～RA273K-10077 平成19年10月16日～平成20年 6月26日	41
ADG-RA273MAN PDG-RA273MAN	RA273M-00435～RA273M-10081 平成19年 9月21日～平成20年 9月11日	14
PDG-RA273PAN	RA273P-10052～RA273P-10065 平成20年 2月 4日～平成20年 3月18日	11
PDG-JP820NAN	JP820N-00002～JP820N-00038 平成20年 1月10日～平成20年 9月29日	31
PDG-RM820GAN	RM820G-00004～RM820G-00063 平成20年 1月16日～平成20年 9月 5日	49
PDG-RM820HAN	RM820H-00035～RM820H-00065 平成20年 3月 7日～平成20年 9月 3日	13
PKG-RA274KAN	RA274K-00606～RA274K-00956 平成19年 9月28日～平成20年 9月30日	125
PKG-RA274MAN	RA274M-00652～RA274M-00922 平成19年10月25日～平成20年 9月19日	161
PKG-RA274PAN	RA274P-00612～RA274P-00667 平成19年 9月28日～平成19年12月19日	14
PKG-RA274RBN	RA274R-00101～RA274R-00156 平成19年11月 9日～平成20年 9月25日	56
PKG-RA274TAN	RA274T-00590～RA274T-00940 平成19年 9月18日～平成20年 9月22日	51
計12型式	製作期間の全体の範囲 平成19年9月18日～平成20年9月30日	合計566台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図



非常口扉の車外操作ハンドルの強度が不足しているため、当該ハンドル操作時、ロック解除前にハンドルを引張ると折損するものがある。そのため、車外より扉を開けることができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハンドルを対策品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：非常口扉車外操作ハンドルに白色ペイントを塗布する。