

大型トラック制動装置のリコールについて

平成 29年10月19日

リコール届出番号4127

UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。
ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくご依頼申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

制動装置において、ブレーキ用エアチューブの配策が不適切なため、起伏の大きい悪路を走行した際に、当該チューブがプロペラシャフトと接触することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該チューブが損傷してエア漏れによるブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、ブレーキ用エアチューブの接続コネクタを対策品（L字型）に交換し、当該チューブの配策を変えるとともに、当該チューブが損傷している場合は、良品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
|-------------|-----------|--------|--|------------|
| UD トラックス | QKG-CW5XL | 「クオン」 | CW5XL-30002 ~ CW5XL-31746 平成26年4月10日 ~ 平成27年8月5日 | 1,745 |
| | | | JNCMM90D7GU000099 ~ JNCMM60D2HU021863 平成27年9月7日 ~ 平成29年5月15日 | 1,080 |
| | (計 1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成26年4月10日 ~ 平成29年5月15日 | (計 2,825台) |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字町丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



制動装置において、ブレーキ用エアチューブの配策が不適切なため、起伏の大きい悪路を走行した際に、当該チューブがプロペラシャフトと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該チューブが損傷してエア漏れによるブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキ用エアチューブの接続コネクターを対策品(L字型)に交換し、当該チューブの配策を変えるとともに、当該チューブが損傷している場合は、良品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別： 対策品の交換終了は、コネクターの形状で識別する。