

運転者支援制御ユニット（DACU3）リコールについて

リコール番号4557

（届出日：令和元年8月29日 開始日：令和元年8月30日）

令和元年8月29日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックにおいて、運転者支援制御ユニット（DACU3）のシャットダウンプログラムが不適切なため、システム終了の位相中にエラーが検出された際に、DACU3が再起動待機状態になることがあります。そのため、エンジン始動時に「アクティブセーフティ電制システム異常」のメッセージが表示され、車線逸脱警報や衝突被害軽減ブレーキなどが作動しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、DACU3のプログラムを対策プログラムに書き換えます。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA	「クオン」	JNCBMO9C9KU040452 ～ JNCBMO9C4KU043629 平成31年2月20日 ～ 令和元年05月21日	2	
	2PG-CD4CA		JNCBMO9C6KU038495 ～ JNCBMO9C2KU043161 平成30年12月19日 ～ 令和元年05月06日	9	
	2PG-CD5AL		JNCBMO9C1KU040337 ～ JNCBMO9C6KU043038 平成31年1月10日 ～ 平成31年4月23日	7	
	2PG-CD5BA		JNCBMO2C7KU040164 ～ JNCBMO2C6KU044108 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月07日	60	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCBMO2C8KU040402 ～ JNCBMO2CXKU044225 平成31年1月11日 ～ 令和元年06月12日	62	
	2PG-CD5CA		JNCBMO2C1KU040077 ～ JNCBMO2C1KU044226 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月13日	457	
	2PG-CD5CE		JNCBMO2C9KU040179 ～ JNCBMO2C2KU044090 平成30年12月27日 ～ 令和元年06月05日	92	
	2PG-CD5CL		JNCBMO9C3KU040240 ～ JNCBMO9CXKU044219 平成31年1月7日 ～ 令和元年06月10日	56	
	2PG-CG4CA		JNCBMO9GXKU038485 ～ JNCBMO9GXKU043413 平成30年12月19日 ～ 令和元年05月14日	8	
	2PG-CG5BA		JNCBMO2G1KU040311 ～ JNCBMO2G9KU043070 平成31年1月9日 ～ 平成31年4月24日	3	
	2PG-CG5BL		JNCBMO2G1KU041488 平成31年2月22日	1	
	2PG-CG5CA		JNCBMO2G0KU038520 ～ JNCBMO2G1KU044228 平成30年11月8日 ～ 令和元年06月11日	780	
	2PG-CG5CE		JNCBMO2GXKU040162 ～ JNCBMO2G7KU044220 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月14日	120	
	2PG-CG5CL		JNCBMO2G0KU040283 ～ JNCBMO9G5KU044096 平成31年1月9日 ～ 令和元年06月05日	57	
2PG-CW4AL	JNCBMOD6KU038215 ～ JNCBMOD9KU044087 平成30年12月19日 ～ 令和元年06月10日	33			
UD トラックス	2PG-CW5AL	「クオン」	JNCBMO9D9KU040154 ～ JNCBMO2D6KU044229 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月14日	289	
	2PG-CW5BL		JNCBMO2D2KU040307 ～ JNCBMO9DXKU044178 平成31年1月9日 ～ 令和元年06月19日	62	
	2PG-CW5CA		JNCBMO2D5KU040205 ～ JNCBMO2D5KU044223 平成30年12月27日 ～ 令和元年06月10日	66	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCBMO9D9KU040171 ～ JNCBMO2D8KU044233 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月12日	79	
	2PG-CX5BA		JNCBMO2D0KU040158 ～ JNCBMO2D7KU043901 平成30年12月25日 ～ 令和元年05月30日	24	
	2PG-CX5BL		JNCBMO2D0KU040290 ～ JNCBMO2D1KU044140 平成31年1月8日 ～ 令和元年06月07日	18	
	2PG-GK5AAB		JNCBMO2A0KU040100 ～ JNCBMO2AXKU044218 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月13日	860	
	2PG-GK5AAD		JNCBMO2A8KU040149 ～ JNCBMO2A4KU044232 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月27日	246	
	2PG-GK5AAE		JNCBMOA1KU040350 ～ JNCBMOA0KU044230 平成31年1月10日 ～ 令和元年06月14日	57	
	2PG-GK5AAK		JNCBMO2A6KU042471 平成31年4月4日	1	
	(計25型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月8日 ～ 令和元年06月27日	(計 3,449台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生部位

大型トラックにおいて、運転者支援制御ユニット（DACU3）のシャットダウンプログラムが不適切なため、システム終了の位相中にエラーが検出された際に、DACU3が再起動待機状態になることがある。そのため、エンジン始動時に「アクティブセーフティ電制システム異常」のメッセージが表示され、車線逸脱警報や衝突被害軽減ブレーキなどが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、DACU3のプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は、措置する部品を示す。

識別: 作業完了車には、助手席側 キャブマウント部に黄色ペイントを塗布する。