

電気装置（オルタネータ電源配線）リコールについて

リコール番号4615

（届出日：令和元年11月21日 開始日：令和元年11月22日）

令和元年11月21日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

130アンペア仕様のオルタネータ電源配線において、オルタネータ裏側の配線及び固定方法が不適切なため、振動により当該配線が固定ブラケットのエッジ部と干渉して被覆を損傷させることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が短絡し発熱・発煙するおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、電源配線に保護材を取付けて、固定ブラケット及びクランプを対策品に交換します。なお、電源配線に損傷がある場合は補修又は新品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBNOC7HU026287 ～ JNCMBNOCOKU041687 平成29年9月25日 ～ 平成31年3月4日	17	
	2PG-CD5BA		JNCMBNOC8HU021910 ～ JNCMB02C9KU041672 平成29年6月9日 ～ 平成31年3月6日	115	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C3HU025945 ～ JNCMB02CXKU041843 平成29年9月6日 ～ 平成31年3月12日	154	
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C1HU016208 ～ JNCMB02C3KU041831 平成29年5月9日 ～ 平成31年3月12日	2,095	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ～ JNCMBP0C5KU041860 平成30年2月22日 ～ 平成31年3月11日	158	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ～ JNCMB02C3KU041750 平成29年8月3日 ～ 平成31年3月6日	185	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B2JU035377 平成30年7月6日	1	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ～ JNCMB02G8KU040970 平成29年9月8日 ～ 平成31年2月4日	29	
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G5JU034378 ～ JNCMB02G5JU037104 平成30年5月24日 ～ 平成30年9月6日	4	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 ～ JNCMB02G1KU041488 平成30年4月19日 ～ 平成31年2月22日	3	
	2PG-CG5CA		JNCMB02GXHU017229 ～ JNCMB02G9KU041867 平成29年6月22日 ～ 平成31年3月18日	3,817	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ～ JNCMB02G1KU041877 平成30年2月15日 ～ 平成31年3月11日	204	
UD トラックス	2PG-CG5CL	「クオン」	JNCMB02G5HU022337 ～ JNCMBP0G8KU041872 平成29年8月3日 ～ 平成31年3月13日	162	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D6HU020151 ～ JNCMB02D8KU041817 平成29年5月10日 ～ 平成31年3月13日	1,001	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02DXKU041835 平成29年6月19日 ～ 平成31年3月13日	189	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ～ JNCMB02D8KU041865 平成29年6月6日 ～ 平成31年3月12日	164	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ～ JNCMBP0D6KU041875 平成29年6月6日 ～ 平成31年3月12日	236	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D8JU026801 ～ JNCMB02D2KU041845 平成29年9月19日 ～ 平成31年3月14日	44	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D3HU026151 ～ JNCMB02D6KU041444 平成29年8月30日 ～ 平成31年2月21日	42	
	2DG-CZ5BL		JNCMBP0E2JU036163 平成30年7月20日	1	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMBP0A3HU022537 ～ JNCMBP0A7KU041874 平成29年11月14日 ～ 平成31年3月13日	1,528	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A4JU027834 ～ JNCMB22A9KU041861 平成29年10月31日 ～ 平成31年3月11日	519	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 ～ JNCMBP0A5KU041873 平成29年12月14日 ～ 平成31年3月11日	117	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A1JU034874 平成30年6月7日	1	
いすゞ	2DG-SZ5BL	「 - 」	JNCMBP0E9KU038669 ～ JNCMBP0E2KU039176 平成30年11月13日 ～ 平成30年11月16日	2	
	(計25型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月9日 ～ 平成31年3月18日	(計10,788台)	

本届出は、平成31年4月18日付け「届出番号4485」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

<ご注意>



- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

130アンペア仕様のオルタネータ電源配線において、オルタネータ裏側の配索及び固定方法が不適切なため、振動により当該配線が固定ブラケットのエッジ部と干渉して被覆を損傷させることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が短絡し発熱・発煙するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電源配線に保護材を取付けて、固定ブラケット及びクランプを対策品に交換する。なお、電源配線に損傷がある場合は補修又は新品に交換する。

注： は交換する部品、 は追加する部品を示す。

識別： オルタネータ裏側の電源配線に装着された保護材で識別する。