

## 大型トラック 突入防止装置（リアバンパーブラケット）のリコールについて

（届出日：令和4年1月27日 開始日：令和4年1月28日）

リコール番号 5089

令和4年1月27日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

大型トラックのリアバンパーブラケットにおいて、当該ブラケットの構造体同士を締結するリベット止めが不適切なため、保安基準第18条の2（突入防止装置の基準）に定める強度要件を満たしていないおそれがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、リアバンパーブラケットのリベット部位を確認し、塑性変形が基準を満たしていない場合は良品に交換します。

### 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC0MU062732 ～ JNCMBMOC5NU066325 令和3年6月10日 ～ 令和3年10月1日	15	
	2PG-CD4CA		JNCMBMOC5MU058739 ～ JNCMBMOC5NU066468 令和3年1月15日 ～ 令和3年10月6日	23	
	2PG-CD5AL 2PG-CD5AL改		JNCMBNOC7MU061762 ～ JNCMBNOC0NU066545 令和3年4月30日 ～ 令和3年10月8日	12	
	2PG-CD5BA		JNCMBNOC7MU061342 ～ JNCMBNOC7NU066655 令和3年3月30日 ～ 令和3年10月15日	41	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C8MU062547 ～ JNCMB02C6NU066615 令和3年6月3日 ～ 令和3年10月11日	24	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C7MU058635 ～ JNCMB02C1NU066652 令和2年12月22日 ～ 令和3年10月14日	414	
	2PG-CD5CE		JNCMBP0C9MU062245 ～ JNCMBP0CXNU066533 令和3年5月26日 ～ 令和3年10月8日	40	
	2PG-CD5CL		JNCMBP0C1MU059002 ～ JNCMB02C0NU066514 令和3年1月12日 ～ 令和3年10月7日	33	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B5MU059211 ～ JNCMBN0B8NU066459 令和3年2月10日 ～ 令和3年10月12日	50	
	2PG-CG4CA		JNCMBM0G5MU058808 ～ JNCMBM0G7NU066569 令和3年1月15日 ～ 令和3年10月11日	57	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G5MU064369 ～ JNCMB02G2MU064667 令和3年8月2日 ～ 令和3年8月17日	2	
	2PG-CG5BE		JNCMB02G6MU065482 ～ JNCMB02G7NU066190 令和3年9月8日 ～ 令和3年9月29日	3	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G2MU065480 令和3年9月8日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G1MU060769 ～ JNCMB02G4NU066650 令和3年3月11日 ～ 令和3年10月13日	880	

	2PG-CG5CE		JNCMB02G3MU060806 ~ JNCMB02G5NU066625 令和3年3月16日 ~ 令和3年10月12日	83	
	2PG-CG5CL		JNCMBP0G2MU059416 ~ JNCMB02G9NU066403 令和3年1月26日 ~ 令和3年10月5日	30	
	2PG-CV4BA		JNCMBM0C1MU056356 ~ JNCMBM0C9NU066411 令和2年11月4日 ~ 令和3年10月6日	27	
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD3MU061602 ~ JNCMBMOD4NU066549 令和3年4月30日 ~ 令和3年10月8日	53	
	2PG-CW5AL		JNCMBN0D4MU058987 ~ JNCMB02D4NU066590 令和3年1月13日 ~ 令和3年10月12日	278	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMBP0D5MU059514 ~ JNCMBP0D4NU066651 令和3年2月2日 ~ 令和3年10月13日	90	
	2PG-CW5CA		JNCMBP0D2MU060359 ~ JNCMBP0D2NU066289 令和3年3月4日 ~ 令和3年10月8日	44	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D1MU059199 ~ JNCMBP0D7NU066627 令和3年1月20日 ~ 令和3年10月12日	56	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D3MU061508 ~ JNCMB02D8NU066608 令和3年4月29日 ~ 令和3年10月15日	9	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D5MU061980 ~ JNCMB02D2MU064237 令和3年5月11日 ~ 令和3年7月27日	5	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0EXMU058318 ~ JNCMBP0E0NU066638 令和2年12月16日 ~ 令和3年10月14日	90	
	2PG-GK5AAE改		JNCMBP0A0NU066006 ~ JNCMBP0A3NU066498 令和3年10月4日 ~ 令和3年10月9日	2	
	(計 26型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月4日 ~ 令和3年10月15日	(計 2,362台)	

#### 交換修理用部品が、組み付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2DG-CZ5BL改	「クオン」	JNCMBP0E3MU057012 ~ JNCMBP0E4MU057388	8	

#### <ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とされない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社に
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

#### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

大型トラックのリアバンパーブラケットにおいて、当該ブラケットの構造体同士を締結するリベット止めが不適切なため、保安基準第18条の2（突入防止装置の基準）に定める強度要件を満たしていないおそれがあります。

### 改善措置の内容

全車両、リアバンパーブラケットのリベット部位を確認し、塑性変形が基準を満たしていない場合は良品に交換します。

注：  は、交換する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部のVINプレート左下に黄色ペイントを塗布する。