# 大型トラック

- ①窓ふき器(車両マスター制御ユニット)・
- ②前照灯(フロントシャシ入出力モジュール)のリコールについて

(届出日:令和4年9月8日 開始日:令和4年9月9日)

リコール番号 5203

令和4年9月8日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。 対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置 につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理(無料)をお受け いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

- ①窓ふき器において、ワイパーの作動を制御する車両マスター制御ユニットのプログラムが不適切なため、ワイパーが間欠モードで作動中に定位置で停止した時に、ワイパースイッチを操作し再起動すると、ワイパーリレーの接点部でアーク放電が発生し短絡することがあります。そのため、ワイパーモータの電源回路に過電流が流れてヒューズが溶断し、ワイパーが不作動となり必要な視野を確保できなくなるおそれがあります。
- ②前照灯の自動点灯機能において、フロントシャシ入出力モジュールのプログラム設定が不適切なため、 IG電源オン時に当該モジュール内の処理状況によってはメモリ容量が不足することがあります。そのため、 自動点灯・消灯機能が非常用モードになり照度に関係なくすれ違い用前照灯が常時点灯状態となるため、 すれ違い用前照灯の自動点灯及び消灯に関する要件に適合しなくなるおそれがあります。

#### 2. 改善の内容

- ①全車両、車両マスター制御ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。
- ②全車両、メモリ容量の使用領域を増やすためにフロントシャシ入出カモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

### 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC2MU060867 ~ JNCMBMOCONU074493 令和03年03月16日 ~ 令和04年07月13日	67	① 67台 ② 63台
	2PG-CD4CA		JNCMBMOCOMU060575 ~ JNCMBMOC6NU074286 令和03年03月10日 ~ 令和04年07月27日	104	① 104台 ② 96台
	2PG-CD5AL 2PG-CD5AL改		JNCMBNOC9MU061648 ~ JNCMBNOCONU074385 令和03年04月30日 ~ 令和04年07月25日	27	① 27台 ② 25台
	2PG-CD5BA		JNCMB02C8MU060605 ~ JNCMBN0C1NU074508 令和03年03月11日 ~ 令和04年07月23日	149	① 149台 ② 143台
	2PG-CD5BL		JNCMB02C7MU061132 ~ JNCMB02C2NU074257 令和03年03月24日 ~ 令和04年07月26日	109	① 109台 ② 105台
	2PG-CD5CA		JNCMB02C5MU060531 ~ JNCMB02C1NU074525 令和03年03月05日 ~ 令和04年07月27日	1293	①1292台 ②1231台
	2PG-CD5CE		JNCMB02CXMU060590 ~ JNCMB02C5NU074513 令和03年03月16日 ~ 令和04年07月28日	153	① 153台 ② 143台
	2PG-CD5CL		JNCMB02C3MU060642 ~ JNCMB02C6NU074469 令和03年03月10日 ~ 令和04年07月28日	138	① 138台 ② 127台
	2DG-CF5AL		JNCMBNOB7MU060697 ~ JNCMBNOB7NU074004 令和03年03月12日 ~ 令和04年06月28日	83	① 83台 ② 79台
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBMOG7MU060530 ~ JNCMBMOGXNU074214 令和03年03月06日 ~ 令和04年07月25日	147	① 146台 ② 140台
	2PG-CG5BA 2PG-CG5BA改		JNCMB02G5MU061813 ~ JNCMB02G1NU073152 令和03年04月29日 ~ 令和04年07月21日	15	① 15台 ② 15台
	2PG-CG5BE		JNCMB02G6MU065482 ~ JNCMB02G7NU066190 令和03年09月08日 ~ 令和03年09月29日	3	① 3台 ② 3台

		T I	INCMB02G2MU065480 ~ INCMB02G9NU072797		O 51
UDトラックス	2PG-CG5BL	「クオン」	JNCMB02G2MU065480 ~ JNCMB02G9NU072797 令和03年09月08日 ~ 令和04年06月21日	5	① 5台 ② 5台
	2PG-CG5CA	┪	INCMB02G4MU060426 ~ INCMB02G9NU074534		①3408台
	2PG-CG5CA改		令和03年03月04日 ~ 令和04年07月28日	3409	②3257台
	210 00001190	┥ !	INCMB02G4MU060572 ~ INCMB02G6NU074457		① 326台
	2PG-CG5CE		令和03年03月12日 ~ 令和04年07月28日	327	② 298台
		-	INCMB02G3MU060532 ~ INCMB02G4NU074487	-	① 157台
	2PG-CG5CL		令和03年03月04日 ~ 令和04年07月26日	157	② 144台
		1	INCMC10G0NU072015 ~ INCMC10G5NU073354		① 3台
	2RG-CG5FA		令和04年04月07日 ~ 令和04年07月26日	3	② 3台
		-	INCMBM0CXMU060714 ~ INCMBM0C8NU074502		① 94台
	2PG-CV4BA		令和03年03月17日 ~ 令和04年07月26日	94	② 88台
		┪	JNCMBM0D0MU060620 ~ JNCMBM0D1NU074446		① 240台
	2PG-CW4AL		令和03年03月08日 ~ 令和04年07月26日	240	② 233台
	2PG-CW5AL	-	TNCMB02D6MU060529 ~ INCMB02D6NU074531		
	2PG-CW5AL 2PG-CW5AL改		令和03年03月06日 ~ 令和04年07月28日	981	① 981台 ② 908台
		-	「NCMBN0D8MU060564 ~ INCMB02D5NU074519		- '
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL社			360	① 360台 ② 327台
		-	令和03年03月09日 ~ 令和04年07月28日		- '
	2PG-CW5CA		JNCMB02D2MU060558 ~ JNCMB02D4NU074480	135	① 135台
	2PG-CW5CA改	-	令和03年03月05日 ~ 令和04年07月21日		② 122台
	2PG-CW5CL		JNCMBPOD3MU060600 ~ JNCMBPODONU074455	193	① 193台
	2PG-CW5CL改	4	令和03年03月10日 ~ 令和04年07月28日		② 175台
	2PG-CW5DL		JNCMCH0D5NU073322	1	① 1台
			令和04年05月24日		② 1台
	2PG-CX5BA		JNCMB02D8MU061083 ∼ JNCMB02D4NU074527	57	① 57台
	2PG-CX5BA改	<b>」</b>	令和03年03月23日 ~ 令和04年07月22日	0.	② 53台
	2PG-CX5BL		JNCMB02D5MU060554 ~ JNCMB02D8NU074515	53	① 53台
	2PG-CX5BL改		令和03年03月11日 ~ 令和04年07月27日	00	② 44台
	2DG-CZ5BL		JNCMBP0E1MU060751 $\sim$ JNCMBP0E8NU074406	275	① 275台
	2DG-CZ5BL改		令和03年03月18日 ~ 令和04年07月11日	210	② 260台
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A6MU058782 ~ JNCMB22A8NU074533	2262	①2262台
	2PG-GK5AAB改		令和03年03月05日 ~ 令和04年07月28日	2202	②2109台
	2PG-GK5AAD		JNCMBP0A3MU060540 ~ JNCMB22A2NU074530	696	① 696台
	2PG-GK5AAD改		令和03年03月05日 ~ 令和04年07月28日		② 667台
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A9MU060560 ~ JNCMBP0AXNU074131	169	① 169台
	2PG-GK5AAE改	_	令和03年03月09日 ~ 令和04年07月25日	109	② 166台
	ODC_CVEAAV		JNCMB02AXMU060989 ~ JNCMB02AXNU068883	0	① 3台
	2PG-GK5AAK		令和03年03月19日 ~ 令和03年12月27日	3	② 3台
ODC CVED	ODC CVEDAD		JNCMC20A7NU072238	1	① 1台
	2RG-GK5DAB		令和04年05月11日	1	② 1台
	(計32型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計11,709台)	①11705台
			令和03年03月04日 ~ 令和04年07月28日		②11034台
	•			•	

# <ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社に お問い合わせください。
- ・ 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

# 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室 〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜17:00 但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図①



窓ふき器において、ワイパーの作動を制御する車両マスター制御ユニットのプログラムが不適切なため、ワイパーが間欠モードで作動中に定位置で停止した時に、ワイパースイッチを操作し再起動すると、ワイパーリレーの接点部でアーク放電が発生し短絡することがある。そのため、ワイパーモータの電源回路に過電流が流れてヒューズが溶断し、ワイパーが不作動となり必要な視野を確保できなくなるおそれがある。


# 改善措置の内容

全車両、車両マスター制御ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注: は、措置する部品を示す。

識別:作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート右下端に緑色ペイントを塗布する。

# 改善箇所説明図②



前照灯の自動点灯機能において、フロントシャシ入出力モジュールのプログラム設定が不適切なため、IG電源オン時に当該モジュール内の処理状況によってはメモリ容量が不足することがある。そのため、自動点灯・消灯機能が非常用モードになり照度に関係なくすれ違い用前照灯が常時点灯状態となるため、すれ違い用前照灯の自動点灯及び消灯に関する要件に適合しなくなるおそれがある。

# 改善措置の内容

全車両、メモリ容量の使用領域を増やすためにフロントシャシ入出力モジュールのプログ ラムを対策プログラムに書き換える。

注: は、措置する部品を示す。

識別:作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート右上端に緑色ペイントを塗布する。