

大型トラック 原動機（ラジエータ）のリコールについて

（届出日：令和4年11月29日 開始日：令和4年11月30日）

リコール番号 5234

令和4年11月29日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のおお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくご願ひ申し上げます。
対象車両をご愛用のおお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫ひ申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックの冷却装置において、樹脂製ラジエータの強度が不足しているため、使用過程においてアッパータンク表面のリップ(突起状の物)を起点に亀裂が入り、冷却水が漏れるおそれがあります。そのままの状態で使用を続けると、冷却水量低下の警告メッセージ表示及びブザーが吹鳴します。

2. 改善の内容

全車両、ラジエータアセンブリを材質変更した対策品に交換します。また、サブタンクキャップが1.2kgf/cm²のタイプが装着されている場合は、0.95kgf/cm²のタイプに交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC0MU059863 ~ JNCMBMOC4NU071984 令和3年2月11日 ~ 令和4年4月8日	58	
	2PG-CD4CA		JNCMBMOC0MU059667 ~ JNCMBMOC1NU072039 令和3年2月3日 ~ 令和4年4月11日	88	
	2PG-CD5AL 2PG-CD5AL改		JNCMBNOC1MU060249 ~ JNCMBNOC1NU071432 令和3年2月23日 ~ 令和4年3月24日	22	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C6MU059792 ~ JNCMB02C9NU072036 令和3年2月9日 ~ 令和4年4月8日	131	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C2MU059675 ~ JNCMB02C3NU071979 令和3年2月4日 ~ 令和4年4月7日	84	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C9MU059642 ~ JNCMB02C8NU072044 令和3年2月2日 ~ 令和4年4月12日	1,149	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C0MU059772 ~ JNCMB02C7NU071919 令和3年2月5日 ~ 令和4年4月11日	128	
	2PG-CD5CL 2PG-CD5CL改		JNCMB02C4MU059662 ~ JNCMBP0C6NU071888 令和3年2月9日 ~ 令和4年4月5日	116	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B7MU060697 ~ JNCMBN0B9NU070102 令和3年3月12日 ~ 令和4年2月11日	65	
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBM0G5MU059683 ~ JNCMBM0G3NU072031 令和3年2月3日 ~ 令和4年4月12日	128	
	2PG-CG5BA 2PG-CG5BA改		JNCMB02G5MU061813 ~ JNCMB02G4NU072013 令和3年4月29日 ~ 令和4年4月11日	13	
	2PG-CG5BE		JNCMB02G6MU065482 ~ JNCMB02G7NU066190 令和3年9月8日 ~ 令和3年9月29日	3	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G2MU065480 ~ JNCMB02G9NU069303 令和3年9月8日 ~ 令和4年4月14日	4	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02GXMU059636 ~ JNCMB02G9NU072041 令和3年2月2日 ~ 令和4年4月12日	3,152	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G2MU059808 ~ JNCMB02G7NU072040 令和3年2月10日 ~ 令和4年4月13日	274	

	2PG-CG5CL		JNCMBP0G8MU059694 ~ JNCMB02G9NU071813 令和3年2月4日 ~ 令和4年4月5日	130	
	2PG-CV4BA		JNCMBM0C6MU060290 ~ JNCMBM0C2NU071935 令和3年3月2日 ~ 令和4年4月8日	66	
	2PG-CW4AL		JNCMBMOD4MU059678 ~ JNCMBMOD0NU071876 令和3年2月3日 ~ 令和4年4月5日	223	
	2PG-CW5AL 2PG-CW5AL改		JNCMB02DOMU059702 ~ JNCMBP0D6NU072029 令和3年2月4日 ~ 令和4年4月8日	848	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D2MU059653 ~ JNCMB02D9NU071994 令和3年2月3日 ~ 令和4年4月8日	287	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMBP0D3MU059804 ~ JNCMB02D9NU071896 令和3年2月12日 ~ 令和4年4月6日	111	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D9MU059659 ~ JNCMBP0DXNU072017 令和3年2月4日 ~ 令和4年4月12日	157	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D5MU059758 ~ JNCMB02D9NU071977 令和3年2月9日 ~ 令和4年4月7日	51	
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D8MU059639 ~ JNCMB02D6NU072035 令和3年2月2日 ~ 令和4年4月12日	42	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E1MU060751 ~ JNCMBP0E1NU072027 令和3年3月18日 ~ 令和4年5月18日	202	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMB22A6MU058782 ~ JNCMB22A9NU072032 令和3年2月3日 ~ 令和4年4月14日	1,943	
	2PG-GK5AAD 2PG-GK5AAD改		JNCMB22A5MU059650 ~ JNCMB22A2NU072034 令和3年2月3日 ~ 令和4年4月11日	618	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A2MU059704 ~ JNCMBP0A9NU072001 令和3年2月4日 ~ 令和4年4月8日	143	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02AXMU060989 ~ JNCMB02AXNU068883 令和3年3月19日 ~ 令和3年12月27日	3	
	(計 29 型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年2月2日 ~ 令和4年5月18日	(計 10,239台)	

交換修理用部品が、組付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C4KU038324	1	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C5JU027105 ~ JNCMB02C7LU050274	4	
	2PG-CD5BL		JNCMBN0C3JU031623 ~ JNCMB02CXLU052939	10	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C2HU020476 ~ JNCMB02C3MU059376	264	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C5JU031347 ~ JNCMB02C6LU052565	39	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C0JU028128 ~ JNCMB02C3LU051115	33	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G8HU021571 ~ JNCMB02G0MU059502	503	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G0JU032053 ~ JNCMB02G3LU047617	25	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G9JU030706 ~ JNCMBP0GXLU047433	13	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU025809 ~ JNCMBN0D8LU050339	70	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMBP0DXHU024716 ~ JNCMBP0D8MU059622	33	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D9HU023559 ~ JNCMB02D0LU052490	22	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMB02D0HU023305 ~ JNCMBP0D7LU051476	35	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D3JU030626 ~ JNCMB02D4LU048345	7	
	2PG-CX5BL		JNCMBN0D8JU035126	1	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E0JU035156 ~ JNCMBP0E2LU052995	4	
	2PG-GK5AAB		JNCMBP0A8JU027500 ~ JNCMB22A6MU059611	480	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A5JU028121 ~ JNCMB22A9LU054000	225	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A5JU034128 ~ JNCMBP0A3LU048595	20	
	合計				1,789

<ご注意>


- 対象車両に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社に
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型トラックの冷却装置において、樹脂製ラジエータの強度が不足しているため、使用過程においてアッパータンク表面のリブ(突起状の物)を起点に亀裂が入り、冷却水が漏れるおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、冷却水量低下の警告メッセージ表示及びブザーが吹鳴する。

改善措置の内容

全車両、ラジエータアセンブリを材質変更した対策品に交換する。また、サブタンクキャップが1.2kgf/cm²のタイプが装着されている場合は、0.95kgf/cm²のタイプに交換する。

注： は、交換する部品を示す。 は、必要に応じて交換する部品を示す。
 識別: 作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート右辺中央部に赤ペイントを塗布する。