

大型トラックの走行装置のリコールについて

平成 21年7月7日

リコール届出番号2343

平成21年7月7日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型貨物車(後前1軸駆動3軸車)の後後軸において、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該車軸に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、後後軸を対策品に交換します。なお、対策品の供給に時間を要するため、亀裂有無の点検を行い、亀裂がある車両は優先して交換します。また、車両使用上の注意喚起を行います。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-CD45ANH	CD45AN-20008～CD45AN-20022 平成10年 3月25日～平成12年 1月13日	6
KC-CD45ANN	CD45ANN-00039 平成 8年 6月10日	1
KC-CD45ARH	CD45AR-20012 平成12年 2月21日	1
KC-CD45ARN	CD45ARN-00003 平成 7年 7月 4日	1
KC-CD45ATH	CD45AT-10002 平成 8年12月23日	1
KC-CD45AVN	CD45AVN-00092 平成 7年 9月 7日	1
KC-CD45BNF	CD45BNF-00003～CD45BNF-00094 平成 7年 6月21日～平成 8年 9月12日	30
KC-CD45BNH	CD45BN-10002～CD45BN-20163 平成 8年10月14日～平成12年 3月 1日	99
KC-CD45BPN	CD45BPN-00001 平成 7年 4月20日	1
KC-CD45BRF	CD45BRF-00004 平成 7年 6月21日	1
KC-CD45BRH	CD45BR-10016～CD45BR-20020 平成 9年 5月14日～平成12年 2月21日	5
KC-CD45BTF	CD45BTF-00008～CD45BTF-00038 平成 7年 6月24日～平成 8年 9月26日	3
KC-CD45BTH	CD45BT-10008 平成 9年 3月 3日	1
KC-CD45BUH	CD45BU-20004～CD45BU-20007 平成10年 8月21日～平成11年 9月13日	2
KC-CD45BVF	CD45BVF-00148～CD45BVF-00243 平成 7年12月25日～平成 8年 4月 2日	2
KC-CD45BVH	CD45BV-10327～CD45BV-20303 平成 9年 9月19日～平成11年 6月22日	4
KC-CD45CVH	CD45CV-10004～CD45CV-21443 平成 8年 2月26日～平成12年 2月 7日	127
KC-CD45CVN	CD45CVN-00053～CD45CVN-01267	24

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成 7年 1月17日～平成 8年 2月13日	
KC-CD45CWH	CD45CW-20093～CD45CW-20163 平成 9年10月31日～平成 9年11月17日	2
KC-CD48CWH	CD48CW-00034～CD48CW-00242 平成10年12月11日～平成11年 8月27日	7
KC-CD52AMH	CD52AM-10001～CD52AM-20005 平成 9年 1月24日～平成11年 2月23日	2
KC-CD52AMN	CD52AMN-00003～CD52AMN-00024 平成 7年 5月16日～平成 8年 6月13日	2
KC-CD52ANH	CD52AN-10004～CD52AN-10022 平成 8年11月15日～平成 9年 7月30日	4
KC-CD52ANN	CD52ANN-00006～CD52ANN-00019 平成 7年10月31日～平成 8年 8月 3日	3
KC-CD52ARN	CD52ARN-00004～CD52ARN-00009 平成 7年10月24日～平成 8年 6月28日	2
KC-CD52AVH	CD52AV-10042 平成 9年 6月19日	1
KC-CD52BNF	CD52BNF-00001～CD52BNF-00050 平成 7年 6月21日～平成 8年 6月20日	23
KC-CD52BNH	CD52BN-10002～CD52BN-20082 平成 8年10月15日～平成12年 2月17日	60
KC-CD52BRF	CD52BRF-00011 平成 8年 8月 3日	1
KC-CD52BRH	CD52BR-10002～CD52BR-20009 平成 8年12月23日～平成12年 2月18日	4
KC-CD52BTF	CD52BTF-00001～CD52BTF-00002 平成 7年10月 3日～平成 8年 2月 5日	2
KC-CD52BVF	CD52BVF-00006 平成 7年12月12日	1
KC-CD52BVH	CD52BV-10018～CD52BV-20032 平成 9年 8月 7日～平成 9年12月26日	7
KC-CD53AMH	CD53AM-10003 平成 9年 8月22日	1
KC-CD53ANH	CD53AN-10002～CD53AN-20007 平成 9年 2月13日～平成11年 4月22日	12
KC-CD53ANN	CD53ANN-00004 平成 7年 9月28日	1

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-CD53ARN	CD53ARN-00003～CD53ARN-00009 平成 7年11月14日～平成 8年 9月13日	3
KC-CD53AUN	CD53AUN-00004 平成 8年 3月11日	1
KC-CD53BNF	CD53BNF-00015～CD53BNF-00189 平成 7年 6月21日～平成 8年 9月17日	77
KC-CD53BNH	CD53BN-10001～CD53BN-20123 平成 8年10月 3日～平成12年 3月17日	146
KC-CD53BNN	CD53BNN-00007～CD53BNN-00013 平成 7年 3月23日～平成 7年 5月15日	2
KC-CD53BPN	CD53BPN-00004 平成 7年 3月25日	1
KC-CD53BRF	CD53BRF-00009～CD53BRF-00039 平成 7年 8月23日～平成 8年 9月23日	11
KC-CD53BRH	CD53BR-10023～CD53BR-20031 平成 9年 8月 7日～平成12年 2月22日	10
KC-CD53BSN	CD53BSN-00001 平成 7年 3月25日	1
KC-CD53BTF	CD53BTF-00008～CD53BTF-00016 平成 7年 7月 7日～平成 7年10月12日	5
KC-CD53BTH	CD53BT-10005 平成 9年 6月16日	1
KC-CD53BUH	CD53BU-10001 平成 8年12月11日	1
KC-CD53BVF	CD53BVF-00010 平成 7年10月19日	1
KC-CD53BVH	CD53BV-10045～CD53BV-20003 平成 9年 1月 8日～平成 9年10月13日	2
KC-CD53CVH	CD53CV-10029～CD53CV-20408 平成 8年 3月15日～平成11年12月 8日	80
KC-CD53CVN	CD53CVN-00008～CD53CVN-00808 平成 6年12月24日～平成 8年 2月22日	36
KC-CD53CWH	CD53CW-20005～CD53CW-20037 平成 9年10月18日～平成 9年10月31日	2
KC-CD55BNF	CD55BNF-00003～CD55BNF-00014 平成 7年 5月17日～平成 8年 9月24日	9
KC-CD55BNH	CD55BN-10002～CD55BN-20008	9


型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成 9年 1月13日～平成12年 2月 1日	
KC-CD55BRH	CD55BR-20003 平成11年 5月 6日	1
KC-CD55CVH	CD55CV-10033～CD55CV-20084 平成 8年 5月15日～平成12年 2月17日	20
KC-CD55CVN	CD55CVN-00008～CD55CVN-00111 平成 6年11月15日～平成 7年 8月30日	5
KC-CD55CWH	CD55CW-20007～CD55CW-20055 平成 9年11月 3日～平成11年 5月25日	9
KL-CD48A	CD48A-30148 平成17年 5月28日	1
KL-CD48B	CD48B-30024～CD48B-30211 平成15年 6月20日～平成16年 8月20日	3
KL-CD48E	CD48E-30004～CD48E-30558 平成15年 3月28日～平成18年11月 9日	125
KL-CD48J	CD48J-30005～CD48J-30817 平成15年 2月19日～平成17年 5月27日	40
KL-CD48XNH	CD48XN-00003～CD48XN-00035 平成12年 7月22日～平成15年 3月11日	10
KL-CD48XRH	CD48XR-00016 平成14年12月19日	1
KL-CD48YNH	CD48YN-00002～CD48YN-00295 平成12年 1月19日～平成15年 3月19日	172
KL-CD48YRH	CD48YR-00002～CD48YR-00058 平成12年 5月11日～平成15年 2月25日	19
KL-CD48YTH	CD48YT-00016～CD48YT-00040 平成13年 3月14日～平成15年 3月11日	5
KL-CD48YVH	CD48YV-00464 平成15年 3月15日	1
KL-CD48ZVH	CD48ZV-00016～CD48ZV-01186 平成12年 2月 7日～平成15年 3月28日	94
KL-CD48ZWH	CD48ZW-00016～CD48ZW-03238 平成11年12月13日～平成14年11月15日	14
KL-CD53XNH	CD53XN-00006～CD53XN-00011 平成13年 5月14日～平成15年 3月11日	4
KL-CD53XRH	CD53XR-00002～CD53XR-00003 平成12年10月24日～平成13年 9月13日	2

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-CD53YNH	CD53YN-00001～CD53YN-00036 平成12年 5月 9日～平成15年 1月23日	26
KL-CD53YRH	CD53YR-00002～CD53YR-00007 平成12年 8月 4日～平成13年 2月13日	2
KL-CD55E	CD55E-30004～CD55E-30136 平成15年 4月 9日～平成17年 6月16日	29
KL-CD55J	CD55J-30107～CD55J-30240 平成16年 1月12日～平成17年 5月18日	7
KL-CD55XNH	CD55XN-00003 平成12年 6月11日	1
KL-CD55YNH	CD55YN-00001～CD55YN-00116 平成12年 2月23日～平成15年 3月14日	68
KL-CD55YRH	CD55YR-00008～CD55YR-00026 平成13年 5月14日～平成14年10月24日	6
KL-CD55ZVH	CD55ZV-00012～CD55ZV-00335 平成12年 2月16日～平成14年12月26日	33
KL-CD55ZWH	CD55ZW-00015～CD55ZW-00076 平成12年 7月23日～平成14年10月23日	9
ADG-CD4XL	CD4XL-00024～CD4XL-00056 平成17年11月30日～平成18年 7月13日	3
ADG-CD4XM	CD4XM-00008 平成17年 8月25日	1
ADG-CD4YL PKG-CD4YL	CD4YL-00002～CD4YL-30272 平成17年 7月28日～平成21年 5月22日	357
ADG-CD4ZL PKG-CD4ZL	CD4ZL-00026～CD4ZL-30371 平成17年 7月12日～平成21年 5月26日	267
計88型式	製作期間の全体の範囲 平成6年11月15日～平成21年5月26日	合計2,178台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問合せください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図



大型貨物車(後前1軸駆動3軸車)の後後軸において、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該車軸に亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、後後軸を対策品に交換する。なお、対策品の供給に時間を要するため、亀裂有無の点検を行い、亀裂がある車両は優先して交換する。
また、車両使用上の注意喚起を行う。

注： 内は交換部品を示す。

識別： 後後軸後方中央部に白色ペイントを塗布する。