

# 大型、中型バスの非常口のリコールについて

平成 21年1月29日

## リコール届出番号2253

平成21年1月29日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 非常口扉の車外操作ハンドルの強度が不足しているため、当該ハンドル操作時、ロック解除前にハンドルを引張ると折損するものがあります。そのため、車外より扉を開けることができなくなるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該ハンドルを対策品に交換します。

### 【改善箇所説明図】

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
ADG-RA273KAN	RA273K-10001～RA273K-10077 平成19年10月16日～平成20年6月26日	41
ADG-RA273MAN PDG-RA273MAN	RA273M-00435～RA273M-10081 平成19年9月21日～平成20年9月11日	14
PDG-RA273PAN	RA273P-10052～RA273P-10065 平成20年2月4日～平成20年3月18日	11
PDG-JP820NAN	JP820N-00002～JP820N-00038 平成20年1月10日～平成20年9月29日	31
PDG-RM820GAN	RM820G-00004～RM820G-00063 平成20年1月16日～平成20年9月5日	49
PDG-RM820HAN	RM820H-00035～RM820H-00065 平成20年3月7日～平成20年9月3日	13
PKG-RA274KAN	RA274K-00606～RA274K-00956 平成19年9月28日～平成20年9月30日	125
PKG-RA274MAN	RA274M-00652～RA274M-00922 平成19年10月25日～平成20年9月19日	161
PKG-RA274PAN	RA274P-00612～RA274P-00667 平成19年9月28日～平成19年12月19日	14
PKG-RA274RBN	RA274R-00101～RA274R-00156 平成19年11月9日～平成20年9月25日	56
PKG-RA274TAN	RA274T-00590～RA274T-00940 平成19年9月18日～平成20年9月22日	51
計12型式	製作期間の全体の範囲 平成19年9月18日～平成20年9月30日	合計566台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。