

# 大型バスの室内照明の改善対策について

平成 21年12月17日

改善対策届出番号 391

平成21年12月17日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記の改善対策を国土交通省に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 大型観光バスの室内照明において、室内灯間及び端部カバーの固定方法が不適切なため、走行中の車体振動などにより、当該カバーが脱落するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、室内灯間及び端部カバーに脱落防止用金具を追加します。

【改善箇所説明図】

## 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PDG-AM96FH	AM96FH-20001～AM96FH-20008 平成20年6月19日～平成21年4月16日	8
BKG-AS96JP	AS96JP-20001～AS96JP-20047 平成19年9月19日～平成21年9月10日	47
計2型式	製作期間の全体の範囲 平成19年9月19日～平成21年9月10日	合計55台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。