

# 大型トラックの動力伝達装置のリコールについて

平成 25 年 8 月 27 日

リコール届出番号 3210

平成 25 年 8 月 27 日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 大型トラックのプロペラシャフトにおいて、スプラインシャフトの寸法が小さいため、それと結合するフランジとの間の遊びが大きいものがあり、当該フランジとスプラインシャフトを固定する締結用ボルトに過大な入力が生じることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落し走行不能となるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換します。

### 【改善箇所説明図】

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
UD トラックス	LKG-CD5YA QKG-CD5YA	「クオン」	CD5YA-00153～CD5YA-10004 平成 23 年 7 月 24 日～平成 24 年 4 月 16 日	38
	LKG-CD5YL QKG-CD5YL		CD5YL-00202～CD5YL-10005 平成 23 年 7 月 6 日～平成 24 年 4 月 16 日	18
	LKG-CD5ZA QKG-CD5ZA		CD5ZA-01010～CD5ZA-10118 平成 23 年 7 月 5 日～平成 24 年 4 月 21 日	640
	LKG-CD5ZE QKG-CD5ZE		CD5ZE-00165～CD5ZE-10006 平成 23 年 7 月 19 日～平成 24 年 4 月 17 日	48
	LKG-CD5ZL QKG-CD5ZL		CD5ZL-00210～CD5ZL-10016 平成 23 年 7 月 27 日～平成 24 年 4 月 17 日	48
	LDG-CV5XA		CV5XA-00143～CV5XA-00144 平成 23 年 10 月 4 日～平成 23 年 10 月 5 日	2
	LDG-CV5XL		CV5XL-00116～CV5XL-00120 平成 23 年 7 月 5 日～平成 23 年 9 月 16 日	5
	LKG-CV5YB QKG-CV5YB		CV5YB-00115～CV5YB-10002 平成 23 年 7 月 19 日～平成 24 年 4 月 26 日	7
	LKG-GK5XAK QKG-GK5XAK		GK5XA-00959～GK5XA-01013 平成 23 年 9 月 17 日～平成 23 年 11 月 9 日	5
	(計 16 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 7 月 5 日～平成 24 年 4 月 26 日	(計 811 台)

備考:

本届出は、平成 24 年 9 月 6 日付け「届出番号 3022」にてリコール届出を行ったものです、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものです。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。