

# 大型バスの客席ヒータのサービスキャンペーンについて

平成 23年3月1日

(開始日：平成23年3月2日)

平成23年3月1日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 大型路線バスにおいて、右側フロントフェンダー後部に設置した客席ヒータのカバー、ダクト及び温風吹出し口が高温になります。

## 2. 改善の内容

- 1. ヒータカバー表面にレザーカバーを追加します。（レザーカバー未装着車）
- 2. ヒータカバー 及び ダクトの取付ビスをキャップ付に交換します。（ビス付車）
- 3. 温風吹出し口の注意喚起ラベルを貼付けます。（全車）

## 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
LKG-AP37FM	AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成22年11月4日	5
	製作期間の全体の範囲 平成22年11月4日	合計5台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。