

大型、中型バスの暖房装置のリコールについて

平成 20年7月29日

リコール届出番号2159

平成20年7月29日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド（燃焼機）の燃料ポンプの製造が不適切な場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプまたは対策品の燃料ポンプを装着したバーナヘッドに交換します。

【改善箇所説明図】

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-RP252GAN	RP252G-00156～RP252G-00172 平成17年 7月14日	17
KL-UA452MAN	UA452M-01307～UA452M-10008 平成17年 5月18日～平成18年 2月 6日	4
KL-UA452PAN	UA452P-01309～UA452P-01428 平成17年 5月18日～平成17年 8月16日	7
PB-RM360GAN	RM360G-00134～RM360G-00261 平成17年 9月23日～平成18年11月 1日	12
PB-RM360HAN	RM360H-00102～RM360H-00264 平成17年 5月26日～平成18年11月14日	30
ADG-RA273KAN	RA273K-00328 平成18年 7月14日	1
ADG-RA273MAN	RA273M-00020～RA273M-00346 平成17年 9月12日～平成18年 9月26日	38
ADG-RA273PAN	RA273P-00025～RA273P-00337 平成17年 9月21日～平成18年 8月23日	17
ADG-RA273TAN	RA273T-00002～RA273T-00155 平成17年 5月19日～平成18年 1月24日	3
PDG-RA273MAN	RA273M-10008 平成19年10月25日	1
計10型式	製作期間の全体の範囲 平成17年5月18日～平成19年10月25日	合計130台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。