

小型トラックの吸気制御装置のサービスキャンペーンについて

平成 15年10月20日

(開始日：平成15年10月24日)

平成15年10月20日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 原動機の制御コンピュータにおいて、プログラムが不適切なため、負荷変動に対し吸気絞り弁が過剰作動し、当該コンピュータが過熱するとともに全開時に弁機構に衝撃的な力がかかります。そのため、コンピュータの集積回路（IC）や吸気絞りが損傷して、エンジン警告灯が点灯するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該制御コンピュータのプログラムを書き換え、またはプログラムを書き換えたコンピュータに交換いたします。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KR-BKR81E KR-BKR81E3N KR-BKR81EA KR-BKR81EAV KR-BKR81ED KR-BKR81EN KR-BKR81EP	BKR81E-7000003～BKR81E-7000515 平成14年5月16日～平成15年9月5日	458
KR-BKR81GAV KR-BKR81GN	BKR81G-7000001～BKR81G-7000100 平成14年6月6日～平成15年9月3日	98
KR-BKR81LAR KR-BKR81LAV KR-BKR81LN KR-BKR81LR KR-BKR81LV	BKR81L-7000001～BKR81L-7000247 平成14年5月16日～平成15年9月4日	225
KR-BKS81EA KR-BKS81EAD KR-BKS81EAV	BKS81E-7000001～BKS81E-7000018 平成14年6月26日～平成15年8月21日	18
KR-BKS81GAV KR-BKS81GDR KR-BKS81GR	BKS81G-7000001～BKS81G-7000037 平成14年7月12日～平成15年8月28日	37
KR-BKS81LAR KR-BKS81LAV KR-BKS81LN	BKS81L-7000001～BKS81L-7000007 平成14年7月12日～平成15年7月22日	7
KR-BPR81GR KR-BPR81GV	BPR81G-7000001～BPR81G-7000008 平成14年11月18日～平成15年8月19日	8
KR-BPR81LAR KR-BPR81LAV KR-BPR81LR KR-BPR81LV	BPR81L-7000001～BPR81L-7000180 平成14年5月29日～平成15年9月5日	180
KR-BPR81PAR KR-BPR81PAV KR-BPR81PR KR-BPR81PV	BPR81P-7000001～BPR81P-7000034 平成14年6月11日～平成15年7月18日	34
計33型式	製作期間の全体の範囲 平成14年5月16日～平成15年9月5日	合計1,065台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。