

# 小型トラックのエンジンクランクプーリのサービスキャンペーンについて

平成 24年7月12日

(開始日：平成24年7月13日)

平成24年7月12日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 小型トラックの原動機において、クランクプーリボルトの締結力が不足しているため、クランクプーリの締結面が摩耗することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損もしくは緩み、クランクプーリが空転し、プーリにクランクシャフトの回転力が伝わらなくなり、充電警告灯が点灯し、冷却水温度上昇により水温警告灯が点灯します。

## 2. 改善の内容

- 全車両、クランクプーリボルトを角度法で締付けます。また、クランクプーリを点検し、ガタがあるものはエンジンを交換します。

【改善箇所説明図】

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	BJR85-7000001～BJR85-7000092 平成19年3月8日～平成21年11月6日	91
BKG-BJS85A BKG-BJS85AN	BJS85-7000001～BJS85-7000016 平成19年3月23日～平成21年8月6日	15
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85AR	BKR85-7000001～BKR85-7000118 平成19年3月8日～平成21年10月13日	118
PDG-BKR85YN	BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000007 平成19年5月15日～平成21年9月1日	7
BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN	BKS85-7000001～BKS85-7000015 平成19年7月10日～平成21年11月2日	15
BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N	BLR85-7000002～BLR85-7000033 平成19年3月17日～平成21年11月6日	32
BKG-BLS85AR	BLS85-7000001～BLS85-7000003 平成19年3月19日～平成19年6月30日	3
BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BDG-BMR85N BDG-BMR85R BKG-BMR85AN BKG-BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R	BMR85-7000001～BMR85-7000127 平成19年3月5日～平成22年2月5日	110
BKG-BNR85AR	BNR85-7000001～BNR85-7000014 平成19年5月8日～平成21年1月14日	14
BKG-BNS85AR	BNS85-7000001 平成21年11月3日	1
BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR	BPR85-7000001～BPR85-7000235 平成19年1月18日～平成21年11月3日	207

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR		
BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR	BPS85-7000001～BPS85-7000027 平成19年1月17日～平成21年8月5日	25
	製作期間の全体の範囲 平成19年1月17日～平成22年2月5日	合計638台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。