

大型トラック（道路維持作業用自動車）の黄色点滅灯のリコールについて

平成 25年6月19日

リコール届出番号3180

平成25年6月19日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 道路維持作業用自動車に備える黄色点滅灯において、反射鏡を回転させるメインギアの製造バラツキにより、低温時に収縮してメインギア内径と電球ソケットボスとの隙間が無くなる場合があります。その場合、メインギアおよび反射鏡が動かなくなるため、点滅灯が点滅しなくなります。

2. 改善の内容

- 全車両、黄色点滅灯一式を対策品と交換する。

【改善箇所説明図】

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	型式	通称名	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
UDトラック ス	LDG-CF5XL	クオン	CF5XL-00212～CF5XL-00213 平成24年 7月25日	2
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 平成24年 7月25日	(計 2台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。