# 小型トラック車体装置(巻込防止装置) の リコールについて

平成 28年12月8日

### リコール届出番号3954

UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご 愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点 検・修理(無料)をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

• 小型トラックの巻込防止装置において、サイドガード取付金具とステーの溶接が不適切なものがあります。そのため、当該部位の溶接が剥がれてサイドガードがステーから外れ、最悪の場合、サイドガードが脱落するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、良品のステーに交換します。

#### 【改善箇所説明図】

## 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
UDトラックス	TKG-FEA5Y	「カセ <sup>*</sup> ット」	FEA5Y-530034~FEA5Y-530046 平成28年1月12日~平成28年6月13 日	4
	TKG-FEA8Y		FEA8Y-530016 平成28年5月30日	1
	TKG-FEB5Y		FEB5Y-530040~FEB5Y-530049 平成28年3月7日~平成28年6月10 日	4
	TKG-FEB8Y		FEB8Y-530037~FEB8Y-530050 平成28年1月12日~平成28年7月14 日	4
	TKG-FGA5Y		FGA5Y-530006~FGA5Y-530007 平成28年2月17日~平成28年6月9 日	2
	TKG-FGB7Y		FGB7Y-530003~FGB7Y-530006 平成28年4月19日~平成28年7月14 日	3
	TPG-FEA2Y		FEA2Y-530032~FEA2Y-530033 平成28年5月30日~平成28年6月10 日	2
	TPG-FEA5Y		FEA5Y-530038~FEA5Y-530047 平成28年2月8日~平成28年6月20 日	5
	TPG-FEA8Y		FEA8Y-530015 平成28年5月17日	1
	TPG-FEB5Y		FEB5Y-530042~FEB5Y-550005 平成28年4月8日~平成28年10月12 日	5
	TPG-FEB8Y		FEB8Y-530040 平成28年3月8日	1
	TPG-FEB9Y		FEB9Y-530039~FEB9Y-550008 平成28年1月12日~平成28年9月22 日	2

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
	TPG-FGA2Y		FGA2Y-530007 平成28年3月7日	1
	TRG-FEA2Y		FEA2Y-550001 平成28年9月1日	1
	TRG-FEA5Y		FEA5Y-550004 平成28年9月12日	1
	TRG-FEB2Y		FEB2Y-550001 平成28年10月21日	1
	TRG-FGA2Y		FGA2Y-550001 平成28年8月25日	1
	(計 10型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年1月12日~平成28年10月 21日	(計4,199台 )

#### くご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

#### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

但し、会社休業日を除きます。