

中型トラック電気装置（ボディコントロールモジュール）のリコールについて

平成 30年5月24日

リコール届出番号4267

（届出日：平成30年5月24日 リコール開始日：平成30年5月25日）

平成30年5月24日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

中型トラックの製造工程において、ボディコントロールモジュールへの設定値の書き込み処理が不適切なため、車両仕様に合致しない値を書き込んだものがあります。そのため、制動灯制御機能、エアコンコンプレッサー制御機能が正しく作動しません。

2. 改善の内容

全車両、ボディコントロールモジュールの設定値を車両仕様に合致する値に書き換えます。

[【改善箇所説明図】](#)

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
UD トラックス	2PG- BRR90T2	「コンドル 」	BRR90-7000114 平成30年1月24日	1
	(計 1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月24日	(計 1台)

<ご注意>

- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。