

## 大型トラック アクセルペダルセンサー(車両マスター制御ユニットⅡ)のリコールについて

(届出日：令和5年11月7日 開始日：令和5年11月8日)

リコール番号 5403

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
 車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
 対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

車両マスター制御ユニットⅡ（VMCUⅡ）搭載車のアクセルペダル開度信号から演算及び動作診断を行うプログラムにおいて、演算式に誤りがあったため、アクセルペダルを操作した際、異常と判定することがあります。そのため、メータ内の中央部ディスプレイに『アクセルセンサー異常』のメッセージが表示され、そのまま運転を続けると、アクセルペダルが無反応となる時間が発生し、一時的に走行不能に至るおそれがあります。

### 2. 改善の内容

車両マスター制御ユニットⅡ（VMCUⅡ）のプログラムを対策プログラムに書き換えます。

### 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車台番号の範囲	対象車台の製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC2MU060867 令和3年3月16日	～ JNCMBMOC0NU075692 令和4年8月26日	75	
	2PG-CD4CA 2PG-CD4CA改		JNCMBMOC0MU060575 令和3年3月10日	～ JNCMBMOC7NU075947 令和4年9月2日	111	
	2PG-CD4EA 2PG-CD4EA改		JNCMBMOC0PU076456 令和4年9月20日	～ JNCMBMOC1PU086428 令和5年9月8日	62	
	2PG-CD4FA		JNCMBMOC6PU076686 令和4年9月28日	～ JNCMBMOC5PU086318 令和5年9月1日	87	
	2PG-CD5AL 2PG-CD5AL改		JNCMBNOC9MU061648 令和3年4月30日	～ JNCMBNOC0NU074385 令和4年7月25日	28	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C8MU060605 令和3年3月11日	～ JNCMB02CXNU074538 令和4年7月30日	152	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C7MU061132 令和3年3月24日	～ JNCMB02C0NU074810 令和4年7月29日	116	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C5MU060531 令和3年3月5日	～ JNCMB02CXNU074927 令和4年8月8日	1,350	
	2PG-CD5CE		JNCMB02CXMU060590 令和3年3月16日	～ JNCMB02C5NU074835 令和4年7月29日	165	
	2PG-CD5CL 2PG-CD5CL改		JNCMB02C3MU060642 令和3年3月10日	～ JNCMB02C3NU074784 令和4年7月30日	142	
	2PG-CD5DL 2RG-CD5DL		JNCMC30C6NU075154 令和4年8月3日	～ JNCMCG0C4PU084686 令和5年6月29日	12	
	2PG-CD5EA 2RG-CD5EA		JNCMC10CXNU074979 令和4年7月27日	～ JNCMC30CXPU086449 令和5年9月7日	92	
	2PG-CD5EL 2RG-CD5EL		JNCMC10C5NU074937 令和4年7月26日	～ JNCMCHOC0PU086389 令和5年9月4日	80	
	2PG-CD5FA 2RG-CD5FA		JNCMC10C0NU074943 令和4年7月26日	～ JNCMC10C1PU086456 令和5年9月6日	979	

車名	型式	通称名	リコー 車台番号の範囲	対象車 の製造期間	リコー 対象 車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD5FE 2RG-CD5FE	「クオン」	JNCCM20C9NU074946	～ JNCCM10C4PU086452	106	
	令和4年7月27日		～ 令和5年9月6日			
	JNCCM10C0NU075025		～ JNCCMHC03PU086239	77		
	令和4年8月9日		～ 令和5年8月30日			
	2DG-CF5AL		JNCCMBN0B7MU060697	～ JNCCMBN0B3PU086377	150	
			令和3年3月12日	～ 令和5年9月4日		
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCCMBM0G7MU060530	～ JNCCMBM0G6NU076204	207	
			令和3年3月6日	～ 令和4年9月13日		
	2PG-CG4FA		JNCCMBM0G9PU076524	～ JNCCMBM0G0PU086455	440	
			令和4年9月22日	～ 令和5年9月7日		
	2PG-CG5BA 2PG-CG5BA改		JNCCMB02G5MU061813	～ JNCCMB02G1NU074611	16	
			令和3年4月29日	～ 令和4年7月30日		
	2PG-CG5BE		JNCCMB02G6MU060582	～ JNCCMB02G7NU066190	3	
			令和3年9月8日	～ 令和3年9月29日		
	2PG-CG5BL		JNCCMB02G2MU0605480	～ JNCCMB02G9NU072797	5	
			令和3年9月8日	～ 令和4年6月21日		
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCCMB02G4MU060426	～ JNCCMBP0GXNU074926	3,523	
			令和3年3月4日	～ 令和4年9月6日		
	2PG-CG5CE		JNCCMB02G4MU060572	～ JNCCMB02G2NU074911	335	
			令和3年3月12日	～ 令和4年8月5日		
	2PG-CG5CL		JNCCMB02G3MU060532	～ JNCCMBP0G2NU074919	161	
			令和3年3月4日	～ 令和4年7月30日		
	2RG-CG5EA		JNCCMC10G8PU076624	～ JNCCMC10GXPU083042	5	
			令和4年10月10日	～ 令和5年5月8日		
	2PG-CG5EE 2RG-CG5EE		JNCCMC10G7NU075171	～ JNCCMHC0G0PU082152	8	
			令和4年8月1日	～ 令和5年3月30日		
	2PG-CG5FA 2PG-CG5FA改 2RG-CG5FA 2RG-CG5FA改		JNCCMC10G0NU072015	～ JNCCMC10G0PU086466	2,549	
			令和4年7月26日	～ 令和5年9月13日		
	2DG-CG5FAYP		JNCCMC20G4PU083625	～ JNCCMC20G7PU085689	4	
			令和5年7月15日	～ 令和5年8月8日		
	2PG-CG5FE 2RG-CG5FE 2RG-CG5FE改		JNCCMC10G0NU074962	～ JNCCMC10GXPU086409	251	
			令和4年7月26日	～ 令和5年9月5日		
	2PG-CG5FL 2RG-CG5FL		JNCCMC12G6NU075160	～ JNCCMC20G8PU086155	82	
	令和4年8月6日	～ 令和5年8月28日				
2PG-CV4BA	JNCCMBM0CXMU060714	～ JNCCMBM0C4NU076148	118			
	令和3年3月17日	～ 令和4年9月9日				
2PG-CV4EA	JNCCMBM0C3PU076242	～ JNCCMBM0C6PU085548	149			
	令和4年9月21日	～ 令和5年8月4日				
2PG-CW4AL	JNCCMBM0D0MU060620	～ JNCCMBM0D1NU075774	267			
	令和3年3月8日	～ 令和4年8月31日				
2PG-CW4DL	JNCCMBM0D0NU075099	～ JNCCMBM0D7PU086460	295			
	令和4年9月20日	～ 令和5年9月7日				
2PG-CW5AL 2PG-CW5AL改	JNCCMB02D6MU060529	～ JNCCMB02D5NU074908	1,013			
	令和3年3月6日	～ 令和4年8月1日				
2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改	JNCCMBN0D8MU060564	～ JNCCMBP0D6NU074833	370			
	令和3年3月9日	～ 令和4年8月24日				
2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改	JNCCMB02D2MU060558	～ JNCCMB02D1NU074839	140			
	令和3年3月5日	～ 令和4年7月22日				
2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改	JNCCMBP0D3MU060600	～ JNCCMB02D3NU074888	205			
	令和3年3月10日	～ 令和4年7月30日				
2PG-CW5DL 2RG-CW5DL	JNCCMCH0D5NU073322	～ JNCCMC10D8PU086379	537			
	令和4年7月27日	～ 令和5年9月4日				
2PG-CW5EL 2PG-CW5EL改 2RG-CW5EL 2RG-CW5EL改	JNCCMC20D1NU074965	～ JNCCMCH0D5PU086414	263			
	令和4年7月26日	～ 令和5年9月13日				

車名	型式	通称名	リコー 車台番号の範囲	対象車 の製作期間	リコー 対象 車の台数	備考
UDトラックス	2DG-CW5ELPP 2DG-CW5ELPP改	「クオン」	JNCMC12D4PU082259 令和5年4月10日	～ JNCMCJ0D9PU085970 令和5年9月1日	10	
	2PG-CW5FA 2RG-CW5FA 2RG-CW5FA改		JNCMC10D4NU075019 令和4年7月27日	～ JNCMC10D6PU086378 令和5年9月4日	139	
	2DG-CW5FAWP		JNCMC20D4PU084795 令和5年7月20日	～ JNCMC20D0PU084938	3	
	2PG-CW5FL 2PG-CW5FL改 2RG-CW5FL 2RG-CW5FL改		JNCMC10D6NU074941 令和4年7月26日	～ JNCMC12D1PU086463 令和5年9月6日	195	
	2DG-CW5FLVP		JNCMC12D2PU082289 令和5年4月10日	～ JNCMCJ0D5PU084623 令和5年7月17日	6	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D8MU061083 令和3年3月23日	～ JNCMB02D3NU074924 令和4年8月10日	62	
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D5MU060554 令和3年3月11日	～ JNCMB02D4NU074902 令和4年7月29日	56	
	2PG-CX5EA 2RG-CX5EA 2RG-CX5EA改		JNCMC10D7NU075497 令和4年8月12日	～ JNCMC10D7PU085966 令和5年8月21日	84	
	2PG-CX5EL 2RG-CX5EL		JNCMC10D6PU076224 令和4年9月15日	～ JNCMC10D9PU086424 令和5年9月6日	34	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E1MU060751 令和3年3月18日	～ JNCMBP0E3PU086465 令和5年9月6日	488	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMB22A6MU058782 令和3年3月5日	～ JNCMB22A0NU074929 令和4年9月9日	2,346	
	2PG-GK5AAD 2PG-GK5AAD改		JNCMBP0A3MU060540 令和3年3月5日	～ JNCMB22A2NU074916 令和4年9月9日	735	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A9MU060560 令和3年3月9日	～ JNCMB22A4NU074884 令和4年7月27日	175	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02AXMU060989 令和3年3月19日	～ JNCMB02A7NU073118 令和4年7月1日	4	
	2PG-GK5DAB 2RG-GK5DAB		JNCMCJ0A5NU073379 令和4年7月26日	～ JNCMC20A7PU086451 令和5年9月26日	1,920	
	2PG-GK5DAD 2RG-GK5DAD 2RG-GK5DAD改		JNCMCJ0A9NU074972 令和4年7月27日	～ JNCMCJ0AXPU086468 令和5年10月5日	634	
	2PG-GK5DAE 2RG-GK5DAE 2RG-GK5DAE改		JNCMC20A2NU075127 令和4年8月1日	～ JNCMCH0A7PU086436 令和5年9月13日	162	
	2RG-GK5DAK		JNCMC10A8PU077154 令和4年10月17日	～ JNCMC10AXPU086213 令和5年8月29日	9	
	2PG-GK6DAB		JNCMC90A8PU080263 令和5年5月29日	～ JNCMC90A4PU086321 令和5年9月1日	6	
	2PG-GK6DAD		JNCMC90A8PU082692 令和5年5月29日	～ JNCMC90A9PU086413 令和5年9月6日	9	
2KG-GW6DAH	JNCMDA0D2PU086150 令和5年8月29日		1			
2DG-GW6EAH	JNCMC90D3PU080312 令和5年5月29日	～ JNCMC90D9PU086440 令和5年9月11日	66			
2DG-GW6ELH	JNCMC90D5PU080361 令和5年6月14日	～ JNCMC90D7PU086386 令和5年9月13日	69			
(計83型式)		(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月4日	～ 令和5年10月5日	(計21,943台)		

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

車両マスター制御ユニットⅡ (VMCUⅡ) 搭載車のアクセルペダル開度信号から演算及び動作診断を行うプログラムにおいて、演算式に誤りがあったため、アクセルペダルを操作した際、異常と判定することがあります。そのため、メータ内の中央部ディスプレイに『アクセルセンサー異常』のメッセージが表示され、そのまま運転を続けると、アクセルペダルが無反応となる時間が発生し、一時的に走行不能に至るおそれがあります。

### 改善措置の内容

車両マスター制御ユニットⅡ (VMCUⅡ) のプログラムを対策プログラムに書き換えます。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート下辺中央部に黄色ペイントを塗布する。