

小型トラック その他の装置（メータークラスター）のリコールについて

（届出日：令和 6年12月12日、作業開始日：令和 6年12月13日）

リコール番号 5596

UDトラックに車両を提供している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただけますようお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

トラックのメータークラスターにおいて、ソフトウェアが不適切なため、マルチインフォメーションパネルが突然消灯する、または何も表示されなくなるおそれがあります。そのため、走行距離を確認できなくなります。

2. 改善の内容

メータークラスターのソフトウェアを点検し、不具合品の場合は対策品のソフトウェアに書き換えいたします。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が発売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-FEA8Y	「カゼット」	FEA8Y-590005 令和4年4月12日	1	
	2PG-FEB8Y		FEB8Y-600003～FEB8Y-600009 令和4年7月8日～令和4年9月20日	4	
	2PG-FEB9Y		FEB9Y-590023～FEB9Y-600004 令和4年4月12日～令和4年9月12日	5	
	2PG-FEBMY		FEBMY-600001 令和4年6月28日	1	
	2PG-FED9Y		FED9Y-590003～FED9Y-590004 令和4年4月13日～令和4年5月25日	2	
	2RG-FBA2Y		FBA2Y-590011～FBA2Y-600001 令和4年4月12日～令和4年9月5日	3	
	2RG-FBA6Y		FBA6Y-600001 令和4年6月20日	1	
	2RG-FBAVY		FBAVY-590010～FBAVY-600002 令和4年4月11日～令和4年8月29日	5	
	2RG-FDA2Y		FDA2Y-600001 令和4年9月13日	1	
	2RG-FDA5Y		FDA5Y-600001～FDA5Y-600002 令和4年9月9日～令和4年9月12日	2	
	2RG-FDA6Y		FDA6Y-600001 令和4年9月16日	1	
	2RG-FEA2Y		FEA2Y-600001～FEA2Y-600002 令和4年6月28日～令和4年8月10日	2	
	2RG-FEAVY		FEAVY-590022～FEAVY-600008 令和4年4月22日～令和4年9月2日	11	
	2RG-FEB5Y		FEB5Y-600001～FEB5Y-600005 令和4年6月30日～令和4年8月11日	5	
	2RG-FEB8Y		FEB8Y-590027～FEB8Y-600008 令和4年4月29日～令和4年9月13日	7	
	2RG-FGA2Y		FGA2Y-600001 令和4年7月11日	1	
	2RG-FGA5Y		FGA5Y-590004～FGA5Y-600001 令和4年5月31日～令和4年7月19日	3	
	（計17型式）	（計 1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和4年4月11日～令和4年9月20日	（計55台）	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



トラックのメータークラスターにおいて、ソフトウェアが不適切なため、マルチインフォメーションパネルが突然消灯する、または何も表示されなくなるおそれがある。そのため、走行距離を確認できなくなる。

改善措置の内容

全車両、メータークラスターのソフトウェアを点検し、不具合品の場合は対策品のソフトウェアに書き換える。

注：□は、ソフトウェアが不具合品の場合に対策品と書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席下側の診断ツール接続コネクタ付近に白色ペイントを塗布する。