

大型バス 車体装置（室内後写鏡）のリコールについて

（届出日：令和7年6月26日、作業開始日：令和7年6月27日）

リコール番号 5676

UDトラックスに車両を提供している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

室内後写鏡(凸面鏡)において、設計検討不足のため、有効寸法300mm未満のものがあります。そのため、ワンマンバス構造要件に抵触するおそれがあります。

2. 改善の内容

有効寸法が法規に適合した室内後写鏡(凸面鏡)に交換いたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
UD トラックス	LKG-AP37FK	「スペースランナー A」	AP37FK-20009～AP37FK-20015 平成 22 年 10 月 18 日～平成 22 年 11 月 12 日	3	
	LKG-AP35FM		AP35FM-20003～AP35FM-20005 平成 22 年 11 月 5 日～平成 22 年 11 月 22 日	3	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 10 月 18 日～平成 22 年 11 月 22 日	(計 6 台)	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



室内後写鏡(凸面鏡)において、設計検討不足のため、有効寸法 300mm 未満のものがある。
そのため、ワンマンバス構造要件に抵触するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、有効寸法が法規に適合した室内後写鏡(凸面鏡)に交換する。

注：□ は、対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に白色ペイントを塗布する。