

大型トラック 座席ベルト非装着時警報装置(インストルメントクラスタ)のリコールについて

(届出日:令和6年6月18日、作業開始日:令和6年6月19日)

リコール番号 5495

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
 対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

協定規則第16号(大型車のシートベルト非装着時警報装置)認可車両において、制御プログラムが不適切なため、車速が15km/h以上の特定の条件でシートベルトを脱着すると、走行時に発報するシートベルト非装着警告灯の点滅(視覚警報)および警告音(聴覚警報)が正しく作動しません。そのため、保安基準第22条の3(シートリマインダ)に定める要件を満足しておりません。

2. 改善の内容

インストルメントクラスタのシートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正およびキャブ入出力モジュールの着座判定閾値のパラメータを書き換え致します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車両の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD4BA 2PG-CD4BA改	「クオン」	JNCMBMOC2MU060867 ~ JNCMBMOCONU075692 令和3年3月16日 ~ 令和4年8月26日	75	
	2PG-CD4CA 2PG-CD4CA改		JNCMBMOCOMU060575 ~ JNCMBMOC7NU075947 令和3年3月10日 ~ 令和4年9月2日	111	
	2PG-CD4EA 2PG-CD4EA改		JNCMBMOCOPU076456 ~ JNCMBMOCXRU092036 令和4年9月20日 ~ 令和6年3月1日	103	
	2PG-CD4FA		JNCMBMOC6PU076686 ~ JNCMBMOC9RU092030 令和4年9月28日 ~ 令和6年3月1日	200	
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBMOC7MU060530 ~ JNCMBMOC6NU076204 令和3年3月6日 ~ 令和4年9月13日	207	
	2PG-CG4FA		JNCMBMOC9PU076524 ~ JNCMBMOC7RU092305 令和4年9月22日 ~ 令和6年3月8日	907	
	2PG-CV4BA		JNCMBMOCXMU060714 ~ JNCMBMOC4NU076148 令和3年3月17日 ~ 令和4年9月9日	118	
	2PG-CV4EA		JNCMBMOC3PU076242 ~ JNCMBMOC3RU092217 令和4年9月21日 ~ 令和6年3月6日	187	
	2PG-CW4AL		JNCMBMODOMU060620 ~ JNCMBMOD1NU075774 令和3年3月8日 ~ 令和4年8月31日	267	
	2PG-CW4DL		JNCMBMODONU075099 ~ JNCMBMODXRU091879 令和4年9月20日 ~ 令和6年2月26日	446	
	2PG-CD5AL 2PG-CD5AL改		JNCMBNOC9MU061648 ~ JNCMBNOCONU074385 令和3年4月30日 ~ 令和4年7月25日	28	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C8MU060605 ~ JNCMB02CXNU074538 令和3年3月11日 ~ 令和4年7月30日	152	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C7MU061132 ~ JNCMB02C0NU074810 令和3年3月24日 ~ 令和4年7月29日	116	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C5MU060531 ~ JNCMB02CXNU074927 令和3年3月5日 ~ 令和4年8月8日	1350	
	2PG-CD5CE		JNCMB02CXMU060590 ~ JNCMB02C5NU074835 令和3年3月16日 ~ 令和4年7月29日	165	
	2PG-CD5CL 2PG-CD5CL改		JNCMB02C3MU060642 ~ JNCMB02C3NU074784 令和3年3月10日 ~ 令和4年7月30日	142	
	2PG-CD5DL 2RG-CD5DL		JNCMC30C6NU075154 ~ JNCMCGOXRU091306 令和4年8月3日 ~ 令和6年2月9日	19	
	2PG-CD5EA 2RG-CD5EA		JNCMC10CXNU074979 ~ JNCMC10C1RU092227 令和4年7月27日 ~ 令和6年3月7日	140	
	2PG-CD5EL 2RG-CD5EL 2RG-CD5EL改		JNCMC10C5NU074937 ~ JNCMC10C3RU092052 令和4年7月26日 ~ 令和6年3月7日	110	
	2PG-CD5FA 2RG-CD5FA 2RG-CD5FA改		JNCMC10C0NU074943 ~ JNCMC10C3RU092343 令和4年7月26日 ~ 令和6年3月8日	1340	
	2PG-CD5FE 2RG-CD5FE		JNCMC20C9NU074946 ~ JNCMC10C0RU091859 令和4年7月27日 ~ 令和6年2月26日	145	

車名	型式	通称名	リコー 車台番号の範囲	対象車 の 及び製作期間	リコー 対象車 の台数	備考
UDトラック	2PG-CD5FL 2RG-CD5FL	「クオン」	JNCMC10CONU075025 令和4年8月9日	～ JNCMCHOC3RU091962 ～ 令和6年3月7日	108	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B7MU060697 令和3年3月12日	～ JNCMBN0B6RU092001 ～ 令和6年2月29日	172	
	2PG-CG5BA 2PG-CG5BA改		JNCMB02G5MU061813 令和3年4月29日	～ JNCMB02G1NU074611 ～ 令和4年7月30日	16	
	2PG-CG5BE		JNCMB02G6MU065482 令和3年9月8日	～ JNCMB02G7NU066190 ～ 令和3年9月29日	3	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G2MU065480 令和3年9月8日	～ JNCMB02G9NU072797 ～ 令和4年6月21日	5	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G4MU060426 令和3年3月4日	～ JNCMBPOGXNU074926 ～ 令和4年9月6日	3523	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G4MU060572 令和3年3月12日	～ JNCMB02G2NU074911 ～ 令和4年8月5日	335	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G3MU060532 令和3年3月4日	～ JNCMBPOG2NU074919 ～ 令和4年7月30日	161	
	2RG-CG5EA		JNCMC10G8PU076624 令和4年10月10日	～ JNCMC10G6RU087673 ～ 令和5年10月19日	6	
	2PG-CG5EE 2RG-CG5EE		JNCMC10G7NU075171 令和4年8月1日	～ JNCMC10G5RU089494 ～ 令和5年12月22日	9	
	2RG-CG5EL		JNCMC10G5RU088894 令和5年12月4日	～ JNCMC30GXRU089535 ～ 令和5年12月13日	2	
	2PG-CG5FA 2PG-CG5FA改 2RG-CG5FA 2RG-CG5FA改		JNCMC10G0NU072015 令和4年7月26日	～ JNCMC10G6RU092355 ～ 令和6年3月8日	3391	
	2DG-CG5FAYP 2DG-CG5FAYP改		JNCMC20G4PU083625 令和5年7月15日	～ JNCMC20G0RU091496 ～ 令和6年2月26日	6	
	2PG-CG5FE 2RG-CG5FE 2RG-CG5FE改		JNCMC10G0NU074962 令和4年7月26日	～ JNCMC10GXRU092357 ～ 令和6年3月8日	332	
	2PG-CG5FL 2RG-CG5FL		JNCMC12G6NU075160 令和4年8月6日	～ JNCMC20G3RU092092 ～ 令和6年3月7日	112	
	2PG-CW5AL 2PG-CW5AL改		JNCMB02D6MU060529 令和3年3月6日	～ JNCMB02D5NU074908 ～ 令和4年8月1日	1013	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMBN0D8MU060564 令和3年3月9日	～ JNCMBPOD6NU074833 ～ 令和4年8月24日	370	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D2MU060558 令和3年3月5日	～ JNCMB02D1NU074839 ～ 令和4年7月22日	140	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBPOD3MU060600 令和3年3月10日	～ JNCMB02D3NU074888 ～ 令和4年7月30日	205	
	2PG-CW5DL 2RG-CW5DL		JNCMCH0D5NU073322 令和4年7月27日	～ JNCMC10D6RU092197 ～ 令和6年3月7日	709	
	2PG-CW5EL 2PG-CW5EL改 2RG-CW5EL 2RG-CW5EL改		JNCMC20D1NU074965 令和4年7月26日	～ JNCMC12D6RU092004 ～ 令和6年2月28日	355	
	2DG-CW5ELPP 2DG-CW5ELPP改		JNCMC12D4PU082259 令和5年4月10日	～ JNCMC20D5RU091483 ～ 令和6年3月1日	23	
	2PG-CW5FA 2RG-CW5FA 2RG-CW5FA改		JNCMC10D4NU075019 令和4年7月27日	～ JNCMC20D6RU092335 ～ 令和6年3月8日	191	
	2DG-CW5FAWP 2DG-CW5FAWP改		JNCMC20D4PU084795 令和5年7月20日	～ JNCMC20D0PU084938 ～ 令和5年7月20日	3	
	2PG-CW5FL 2PG-CW5FL改 2RG-CW5FL 2RG-CW5FL改		JNCMC10D6NU074941 令和4年7月26日	～ JNCMC20D4RU092219 ～ 令和6年3月7日	257	
	2DG-CW5FLVP		JNCMC12D2PU082289 令和5年4月10日	～ JNCMCJ0D4RU089685 ～ 令和5年12月21日	10	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D8MU061083 令和3年3月23日	～ JNCMB02D3NU074924 ～ 令和4年8月10日	62	
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D5MU060554 令和3年3月11日	～ JNCMB02D4NU074902 ～ 令和4年7月29日	56	
	2PG-CX5EA 2RG-CX5EA 2RG-CX5EA改		JNCMC10D7NU075497 令和4年8月12日	～ JNCMC10D0RU092275 ～ 令和6年3月7日	114	
	2PG-CX5EL 2RG-CX5EL		JNCMC10D6PU076224 令和4年9月15日	～ JNCMCH0D7RU091701 ～ 令和6年2月21日	47	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBPOE1MU060751 令和3年3月18日	～ JNCMBPOE4RU091922 ～ 令和6年2月27日	524	
	2PG-GK5AAB 2PG-GK5AAB改		JNCMB22A6MU058782 令和3年3月5日	～ JNCMB22A0NU074929 ～ 令和4年9月9日	2346	
	2PG-GK5AAD 2PG-GK5AAD改		JNCMBPOA3MU060540 令和3年3月5日	～ JNCMB22A2NU074916 ～ 令和4年9月9日	735	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A9MU060560 令和3年3月9日	～ JNCMB22A4NU074884 ～ 令和4年7月27日	175	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02AXMU060989 令和3年3月19日	～ JNCMB02A7NU073118 ～ 令和4年7月1日	4	

車名	型式	通称名	リコー 車台番号の範囲	対象車の 及び製作期間	リコー 対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-GK5DAB 2RG-GK5DAB	「クオン」	JNCCMCJ0A5NU073379 令和4年7月26日	～ JNCCMC20AXRU092358 令和6年3月8日	3007	
	2PG-GK5DAD 2RG-GK5DAD 2RG-GK5DAD改		JNCCMCJ0A9NU074972 令和4年7月27日	～ JNCCMCJ0A6RU092352 令和6年3月8日	997	
	2PG-GK5DAE 2RG-GK5DAE 2RG-GK5DAE改		JNCCMC20A2NU075127 令和4年8月1日	～ JNCCMCJ0A8RU092255 令和6年3月7日	225	
	2RG-GK5DAK		JNCCMC10A8PU077154 令和4年10月17日	～ JNCCMC10A4RU089241 令和5年12月5日	12	
	2PG-GK6DAB		JNCCMC90A8PU080263 令和5年5月29日	～ JNCCMC90A8RU092190 令和6年3月7日	34	
	2PG-GK6DAD		JNCCMC90A8PU082692 令和5年5月29日	～ JNCCMC90A4RU091697 令和6年2月22日	20	
	2KG-GW6DAH 2PG-GW6DAH		JNCCMDA0D2PU086150 令和5年8月29日	～ JNCCMDA0D0RU091706 令和6年2月22日	11	
	2DG-GW6EAH		JNCCMC90D3PU080312 令和5年5月29日	～ JNCCMDA0D8RU092215 令和6年3月6日	142	
	2DG-GW6ELH		JNCCMC90D5PU080361 令和5年6月14日	～ JNCCMDCOD1RU092200 令和6年3月8日	208	
(計 85 型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月4日 ～ 令和6年3月8日		(計26,504台)		

<ご注意>


- ・対象車両に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- ・対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

協定規則第16号（大型車のシートベルト非装着時警報装置）認可車両において、制御プログラムが不適切なため、車速が15 km/h以上の特定の条件でシートベルトを脱着すると、走行時に発報するシートベルト非装着警告灯の点滅（視覚警報）および警告音（聴覚警報）が正しく作動しない。そのため、保安基準第22条の3（シートリマインダ）に定める要件を満足しない。

改善の内容

全車両、インストルメントクラスターのシートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正およびキャブ入出力モジュールの着座判定閾値のパラメータを書き換える。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート右下端に青色ペイントを塗布する。