

大型CNGバス、トラックの原動機のリコールについて

平成 22年4月15日

リコール届出番号2512

平成22年4月15日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 圧縮天然ガス自動車の過給機において、タービン翼の強度が不足しているため破損するものがあります。そのため、白煙の発生及び出力不足になり、運行できなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、過給機を対策品と交換します。また、過給機のメンテナンス方法について周知徹底を図ります。

3. 対象車両


- UDトラックス株式会社が製作している大型CNGバス、トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-CD45BUH(改)	CD45BU-20005～CD45BU-20006 平成11年 6月21日	2
KL-CD48E(改)	CD48E-30269～CD48E-30558 平成16年 3月23日～平成18年11月 9日	6
KL-CD48J(改)	CD48J-30866 平成18年 5月11日	1
KL-CD48L(改)	CD48L-31075～CD48L-33347 平成15年11月13日～平成19年 7月 5日	8
KL-CD48YNH(改)	CD48YN-00109 平成13年 7月23日	1
KL-CD48YTH(改)	CD48YT-00011～CD48YT-00012 平成13年 1月31日	2
KL-CD48ZWH(改)	CD48ZW-10001 平成14年12月26日	1
KL-CG48L(改)	CG48L-31066～CG48L-32381 平成16年 2月 4日～平成19年 5月16日	5
KL-UA272KAM(改)	UA272K-30017～UA272K-30078 平成16年 3月 2日～平成17年 3月 4日	9
KL-UA452KAN(改)	UA452K-00011～UA452K-10014 平成12年 9月 4日～平成19年 8月27日	73
KL-UA452MAN(改)	UA452M-00030～UA452M-10012 平成12年10月19日～平成19年 2月 8日	39
KL-UA452PAN(改)	UA452P-00038～UA452P-00274 平成12年11月16日～平成14年 6月11日	4
計12型式	製作期間の全体の範囲 平成11年6月21日～平成19年8月27日	合計151台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図



圧縮天然ガス自動車の過給機において、タービン翼の強度が不足しているため破損するものがある。そのため、白煙の発生及び出力不足になり、運行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、過給機を対策品と交換する。また、過給機のメンテナンス方法について周知徹底を図る。

注：□内は、交換部品を示す。

識別：シリンダヘッド前端部に黄色ペイントを塗布する。