

小型トラックの冷凍車用エンジンクランクプーリのサービスキャンペーンについて

平成 19年12月11日

(開始日：平成19年12月上旬)

平成19年12月6日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 冷凍車において、クランクプーリとクランクシャフトを締結しているボルトの締付トルクが不足しているため、使用過程において当該ボルトが脱落し、クランクプーリが外れるものがあります。そのため、クランクプーリにクランクシャフトの回転力が伝わらなくなり、冷凍機、オルタネータ、ウォータポンプが作動しなくなり、充電警告灯が点灯し、冷却水温度上昇により水温警告灯が点灯します。

2. 改善の内容

- 全車両、クランクプーリ及びボルトとワッシャを対策品と交換してボルトの締結力を上げます。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BJR85AN	BJR85-7000011 平成19年6月4日	1
BKG-BJS85AN	BJS85-7000005 平成19年9月4日	1

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BLR85AN	BLR85-7000001 平成19年3月13日	1
BKG-BMR85AN BKG-BMR85N	BMR85-7000011～BMR85-7000024 平成19年7月2日～平成19年10月3日	4
BDG-BPR85AN BKG-BPR85AN	BPR85-7000008～BPR85-7000071 平成19年3月21日～平成19年10月3日	6
計7型式	製作期間の全体の範囲 平成19年3月13日～平成19年10月3日	合計13台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。