大型バスの尿素水タンクのサービスキャン ペーンについて

平成 18年9月27日

(開始日:平成18年9月27日)

平成18年9月20日、日産ディーゼル工業株式会社は、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。 対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理(無料)をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

• 大型バスにおいて、エンジンルーム内に装着した尿素水タンクの温度が高くなるため、当該タンクのブリーザに尿素が析出するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、ブリーザが閉塞し、2個タンク仕様車においては、補助タンク側のブリーザから尿素水が漏れるおそれがあります。又、1個タンク仕様車においては、タンクの給水キャップを開ける際、尿素水が漏れるおそれがあります。

2. 改善の内容

• 全車両、尿素水(主)タンクのブリーザ部にテフロンチューブを挿入するとともに、ブリーザーホースを延長します。2個タンク仕様車については、さらに連結ブリーザホースを追加します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製造している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲	対象台数
及び製作期間	71 201 HI 2A
サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲	対象台数
及び製作期間	
RA273K-00001 ~ RA273K-00312	125
平成17年 5月20日~平成18年 6月1日	
RA273M-00019 ~ RA273M-00331	115
平成17年 9月12日~平成18年 8月21日	
RA273P-00018 ~ RA273P-00313	24
平成17年 9月8日~平成18年 6月5日	
RA273T-00002 ~ RA273T-00233	25
平成17年 5月20日~平成18年 2月16日	
RA273R-00002 ~ RA273R-00083	80
RA273RBN 平成17年 7月11日~平成18年 4月24日	
RA274K-00007 ~ RA274K-00148	55
平成18年 5月11日~平成18年 8月2日	
RA274M-00008 ~ RA274M-00194	59
平成18年 5月15日~平成18年 9月11日	
RA274T-00033 ~ RA274T-00142	16
平成18年 6月5日~平成18年 7月21日	
RA274R-00001 ~ RA274R-00019	8
平成18年 5月18日~平成18年 8月24日	
製作期間の全体の範囲	合計 507台
平成17年5月20日~平成18年9月11日	
	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 RA273K-00001 ~ RA273K-00312 平成17年 5月20日~平成18年 6月1日 RA273M-00019 ~ RA273M-00331 平成17年 9月12日~平成18年 8月21日 RA273P-00018 ~ RA273P-00313 平成17年 9月8日~平成18年 6月5日 RA273T-00002 ~ RA273T-00233 平成17年 5月20日~平成18年 2月16日 RA273R-00002 ~ RA273R-00083 平成17年 7月11日~平成18年 4月24日 RA274K-00007 ~ RA274K-00148 平成18年 5月11日~平成18年 8月2日 RA274M-00008 ~ RA274M-00194 平成18年 5月15日~平成18年 9月11日 RA274T-00033 ~ RA274T-00142 平成18年 6月5日~平成18年 7月21日 RA274R-00001 ~ RA274R-00019 平成18年 5月18日~平成18年 8月24日 製作期間の全体の範囲

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄り の日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。